

நிர்மாணம்

தித்திகூர் - ஆகஸ். 1995

Appropriate Technology Services
621, POINT-PEDRO ROAD
NALLUR, JAFFNA
No. 3586.



எப்ரேயில் பாக்டீரியன் எவுள்ளடி:

நிர்மாணி

விலை

ரூ 50/-

சித்திரை - ஆணி 1995

சுக்கி 2

நிர்மாணத்திற்கு சார்ந்த கட்டுரைகள், செய்திகள், விளம்பரங்கள் யாவும் ஆசிரியரால் ஏற்கப்படும் அதில் அடங்குபவை அவ் எழுத்தாளரின் கருத்துகளாகவே கணிக்கப்படும். சமர்ப்பீக்கப்படும் ஆக்கங்களில் எவற்றை எப்போது வெளியிட செய்வது என்ற முடிவு ஆசிரியர் உடையது.

இவ்வெளியிட்டில் வரும் விடயங்கள் சம்நந்தமான வாசகர் அபிப்பிராய் கடிதங்கள் ஆசிரியரால் வரவேற்கப்படும்.

இத்துறையில் ஈடுபடுவோர் தங்கள்தேவைகளை இவ்விதம் ஊடாக தெரிவிக்கலாம். சுகல பொறியியல் துறைகளும் அடங்கியதால் சிரதானமாக நிர்மாண விடயங்கள், அடுத்ததாக பராமரிப்பு பாதுகாப்பு சம்பந்தமான சேவைகள் என, பலவும் இங்கே விளம்பரப்படுத்தலாம்.

அடுத்த இதழில் சேர்க்கப்படும் ஆக்கங்கள் யாவும் உரிய நேரத்தில் மைக்கு வந்தடைய வேண்டியதால் நேரடியாக எம் முடன் தொடர்பு கொள்ளலும்.

ஆசிரியர்,
நிர்மாணி

விளம்பரம் அறவீடுகள்

பின் அட்டை	ரூ. 1000/-
ஏனைய பக்கம்	ரூ. 500/-
1/2 பக்கம்	ரூ. 250/-
1/4 பக்கம்	ரூ. 15 0-
1/8 பக்கம்	ரூ. 100/-

தொடர்ச்சியாக விளம்பரம் செய்பவர்களுக்கு லிசேட் கழிவுண்டு.

விபரம்; ஆசிரியர்
நிர்மாணி
பொறியியல் பகுதி,
தமிழ்மூல நிர்வாக சேவை
தமிழ்மூலம்.

அட்டைப்படம்

தபதிமீது தேசத்தின் பழைய இராசதானியாகிய நல்லூரில் சங்கவியல் சிலைக்கு அருகாமையில் எமது பொறியியல் ஆற்றலை பறை சாற்றும் பொதிக் கான்றாக இச் சிறுவர் பூங்கா அமைந்துள்ளது. இன்றைய போர்க்கால் குழலில் வளரும் சிறார்களின் ஆரோக்கியமான மனவளர்ச்சியை உறுதிப்படுத்தி அவர்களை தன்னம்பிக்கையுள்ள பிரசைகளாக உருவாக்க இது போன்ற பூங்காக்கள் அமைவது மிகவும் அவசியமாகிறது இப்படியான எண்ணக்கருக்கள் மிகக் குறுகிய காலத்தில் பூரணமாக செயலுறுவும் பெறுகின்ற தென்றால் அது எமது இனத்தின் அரசியல் ரீதியான அனுகுமுறையின் வளர்ச்சியை காட்டுவதுடன் “கிட்டு நினைவு சிறுவர் பூங்கா” எனப் பெயரிட்டமையும் பொருத்தமானதேயாகும்.

கிட்டுநினைவுசிறுவர்பூங்கா

அமைப்பு:

கரம் நிறுவனம்
குடிசார், இயந்திர, மின்னியல்
நிர்மாணிகள், ஆலோசகர்,
ஒப்பந்தகாரர்

Appropriate Technology Services
121, POINT-PEDRO ROAD
NALLUR, JAFFNA
No. 3586



எமது தேசத்தின் எதிர்காலச் சிற்பிகளாக ஒரு புதிய இனம்பரம்பரை தோற்றும் கொடுக்கவேண்டும் இந்தப் பரம்பரையே எமது தேசத்தின் நிர்மாணி களாக நிர்வாகிகளாக ஆட்சியாளர்களாக உருப் பெறவேண்டும்.

தமிழ்ம் தேசியத் தலைவர்
திரு. வே. பிரபாகரன்

பொருளடக்கம்

	பக்கம்
1. கிட்டு நினைவுச் சிறுவர் பூங்கா	... 1
	... 2
	... 3
	... 4
2. முகில் தவழும் கோபுரங்கள்	... 5
3. இன்றைய நிலையில் உபகரணங்களைப் பராமரிப்பது மிகவும் அவசியம்	... 6
4. மாவட்ட விலை நிர்ணயக் குழுவும் மதிப்பீடும்	... 7
	... 8
	... 9
5. பொறியியல் ஆலோசனை சேவை வழங்குவோர் பதிவு	... 9
6. வேலை மேற்கொள்வோர் பதிவு	... 10
	... 11
7. வீதி பாலங்கள்	... 12
	... 13
8. நீர்ப்பாசனம்	... 14
9. நீர்வழங்கல்	... 15
	... 15
	... 16
10. மின்வழங்கல்	... 16
	... 17
11. வெளியீட்டு விழா	... 19
12. தமிழ்மீது வீதிப் புஞ்சமைப்பில் “பிறிமிக்ஸ்”	... 20
	... 21
13. யாழ் போதனா வைத்தியசாலையில் ஐந்துமாடிக்கட்டிடம்	... 21
14. துரித நீர்வள மேம்பாட்டுத்திட்டம்	... 22
15. நீர்வழங்கல்	... 23
	... 24
16. பருத்தித்துறை ஆதார வைத்தியசாலையும் கழிவு அகற்றும் திட்டங்களும்	... 25
	... 26
	... 27
17. கழிவு அகற்றுவதற்கான திட்டமிட்டிருந்த முழுமையான தொகுதி	... 28
	... 29
	... 30

வினாக்கள்

தீர்வு.

ஏதேனும் செய்தி என்றால் உடல் .1

ஏதேனும் செய்தி என்றால் உடல் .2

புதை முனிச் சுப்பிரமணிய பாலகாந்தூரை விடுவதே படிக்கல் .3
ஏதேனும் செய்தி என்றால் உடல் என்ற உடலைக் கொண்டு .4

ஏதேனும் செய்தி என்றால் உடலைக் கொண்டு உடலைப் படிக்கல் .5

ஏதேனும் செய்தி என்றால் உடலைக் கொண்டு .6

ஏதேனும் செய்தி என்றால் .7

ஏதேனும் செய்தி .8
ஏதேனும் செய்தி .9

ஏதேனும் செய்தி .10

ஏதேனும் செய்தி .11

“ஏதேனும் செய்தி என்றால் உடல் என்றும் .12

ஏதேனும் செய்தி என்றால் உடலைக் கொண்டு உடலைப் படிக்கல் .13

ஏதேனும் செய்தி என்றால் உடல் .14

ஏதேனும் செய்தி .15

ஏதேனும் செய்தி என்றால் உடலைக் கொண்டு உடலைப் படிக்கல் .16

ஏதேனும் செய்தி என்றால் உடலைக் கொண்டு உடலைப் படிக்கல் .17

ஏதேனும் செய்தி என்றால் உடலைக் கொண்டு உடலைப் படிக்கல் .18

கிட்டு நினைவு சிறுவர் பூங்கா

தமிழ்மீது தேசத்தின் பண்டைய இராசதானியாகிய நல்லூர் நகரிலே இன்று அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்ந்து நிற்கும் ஓர் மையமாக விளங்குவது கிட்டு நினைவு சிறுவர் பூங்கா என்றால் அது மிகையாகாது. இக்கிட்டு நினைவு சிறுவர் பூங்கா, அதன் அமைவிடம் குறித்தும் அது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு குறித்தும் அவ் வடிவமைப்புகள் வீளம்பி நிற்கும் நமது கட்டடக்கலை மற்றும் குடிசார், இயந்திர தொழில் நுட்ப ஆற்றல் குறித்தும் நிறைந்த செய்திகளை உலகுக்கு பறைசாற்றும் பெள்கீ சான்றாக விளங்குகிறது.

இப் பூங்காவின் அமைவிடமானது வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க நல்லூர் முத்திரைச் சந்தியிலே, பண்டைய யாழ்ப்பாண இராச்சியத்தின் எச்சங்களான சங்கிலியன் தோப்பு, யமுனா ஏரி, சங்கிலியன் சிலை, மந்திரி மனை போன்றவை சூழவுள்ள பகுதியிலே தெரிவு செய்யப்பட்டு நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளமையானது சமகால சந்ததியினருக்கும், வருங்கால சந்ததியினருக்கும் 'நாம் ஆண்ட பரம்பரை' என்ற பெருமித்ததை மீண்டும் நம்பிக்கையோடு வலியுறுத்திக் காட்டுவதாயுள்ளது. இப்பகுதியானது ஏற்கனவே நில்தரும் அடர்ந்த மரங்களால் சூழப்பட்டுள்ளதால் இயற்கையாகவும் பூங்காவிற்கான ஒரு இரம்மியான உணர்வை ஏற்படுத்துவதாயுள்ளது.

தவிரவும், தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ள யாழ் நகர பெருந்திட்டத்தின்படி இப்பகுதியானது பண்பாட்டு வலயமாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளமையும் இங்கு கவனிக்கத்தக்கது. அவ்வகையில் திட்டமிடப்பட்ட எதிர்கால யாழ் நகர நிர்மாணத்தின் ஆரம்ப பொதுக்கால உருவமாக இப் பூங்காவானது அதன் காலத்தின் தேவைகுறித்தும் கருத்துத் தேவை குறித்தும் பொருத்தமான முறையில் உருப்பெற்றுள்ளமை சிறப்பானதாகும். இதன்மூலம் இப் பூங்கா அமைந்துள்ள நிலப்பகுதிகள், அதன் உச்சபயன்பாட்டுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ள தன்மையும் இங்கு நோக்கற்பாலது.

சமூக ரீதியாக இப் பூங்காவின் நிர்மாணம் குறித்து நோக்கும்போது அது இக் காலத்தின் கட்டாயமாகக் கருதப்படுகிறது. குறிப்பாக இன்றைய போர்க்கால சூழலில் வளரும் சிறார்களின் ஆரோக்கியமான மன வளர்ச்சியை உறுதிப்படுத்தி

அவர்களைத் தன்னம்பிக்கையும் உற்சாகமும் கருத்துத் தெளிவும் உள்ள வருங்கால பிரசைகளாக உருவாக்குவதில், இது போன்ற மாறுபட்ட மன உணர்வைத் தூண்டக்கூடிய பொழுதுபோக்கு ஊடகங்கள், மார்க்கங்கள் அவசியமாகின்றன. இவ்வகையில் கலைபண்பாட்டு நிகழ்வுகள், விளையாட்டு நிகழ்வுகள் என்பவற்றுடன் இத்தகைய உளவியல் ரீதியான மேம்பாட்டைக் கொடுக்கக்கூடிய பூங்காக்கள் அமைவதும் மிகவும் அவசியமாகிறது.

இத் தேவையைப் பரிபூரணமாகப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் இப் பூங்காவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள விளையாட்டு உருவங்களும், உபகரணங்களும் சிகிவும் அவதானமாகவும், நுனுக்கமாகவும் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும். இவ்விளையாட்டு மாதிரிகள் யாவும் குழந்தைகள் மனதில் முதலில் பிரமிப்பையும் பின்னர் அதனை அனுகி அனுபவிக்கும் தூண்டுதலையும் பின்பு அவற்றை அனுபவித்து மகிழ்ந்த வெற்றிக் களிப்பையும் ஏற்படுத்துவதானது உளவியல் ரீதியாக குழந்தைகள் மனதில் பாரிய வளர்ச்சியையும் தன்னம்பிக்கையையும் புத்துணர்ச்சியையும் உண்டாக்குவதாயுள்ளது.

இது மட்டுமன்றி யாழ்நகரின் அதிகரித்த சனநெருக்கடி காரணமாக சிறுவர்கள் தமது சொந்த இருப்பிடங்கள் சார்ந்து இத்தகைய குழலை அனுபவிக்க முடியாதிருப்பதனால் அத்தகைய குழந்தைகள் இங்கு கூடிவிளையாடி மகிழ்வையும் நிறைவையும் காணும் பெற்றோருக்கும் அவர்களது மனோநிலையில் ஓர் உற்சாகமான மாற்றத்தை இப் பூங்காச் சூழல் ஏற்படுத்திக் கொடுக்கிறது. இவ்வகையில் ஒரு ஆரோக்கிய சமுதாயத்தை உருவாக்கும் பணியில் இவ் எண்ணக்கருவைச் சுமந்து நிற்கும் இவ் ஆரம்ப வழிகாட்டியைப் பின்பற்றி நமது தமிழ்மீது தேசமெங்கும் இயலுமான விரைவிலே இதுபோன்ற பூங்காக்கள் அமைந்திருத்தல் நன்மை பயப்பதாகும்.

இத் தூய நற்பணியில் தமிழ்மீது அரசு நிர்வாகத்தின் பங்களிப்பை இங்கு சூட்டிக் காட்டுவது மிகவும் பொருத்தமானதாகும். ஏனெனில் இத்தகைய எண்ணக்கருக்கள் இப் போர்க்கால சூழலிலும் கூட மிகக் குறுகிய காலத்தில் பூரணமாக செயலுருவும் பெறுகின்றதென்றால் அது நமது தேசத்தின் அரசியல் ரீதியான அனுகுமறையில்

ஓர் முக்கிய பரினாம வளர்ச்சியை கட்டி நிற்கிறதெனவாம். இதன் மூலம் இராணுவ ரீதியாக மட்டுமன்றி அரசியல் சமூக ரீதியாகவும் தமிழ்மூர்சா நிர்வாகத்தின் தெளிந்த நோக்கும் பரந்து பட்ட அனுகுழறையும் தமிழ்மூர்சாத்துக்கு மட்டுமன்றி முழு உலகுக்குமே ஆணீத்தரமாக எடுத்தியம்பப்படுகிறது. இந் நோக்கிலே இப் பூங்காவானது “கிட்டு நினைவு சிறுவர் பூங்கா” எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளதை அதன் பொருத்தப்பாட்டையும் நோக்கத்தையும் தெளிவாகவே கட்டி நிற்கிறது.


வரலாற்று சமூக, அரசியல் ரீதியான முக்கியத்துவங்கள் மட்டுமன்றி இப் பூங்கா நிர்மாணமானது யாழ். நகர உட்கட்டுமான அபிவிருத்தி குறித்தும் திடமான அத்திவாரக் கற்களைப் பதிந்துள்ளது. உதாரணமாக இப் பூங்கா அமைவுடன் தொடர்பாக வளைவுகள் திருத்தி நேர்த்தியாக்கப்பட்ட நல்லூர் செம்மணி வீதியானது நகர வீதியமைப்பு வளர்ச்சி குறித்து வரவேற்கத்தக்க ஒரு அம்சமாகிறது.

தவிர இதன் தொடர்பாக புனரமைக்கப்பட்ட இப்பகுதி வடிகாளி அமைப்பும் இத்தகைய திட்டமிட்டு தீர்மானிக்கப்படும் பூங்காக்களின் விரிவாக்கமானது ஒரு பிரதேசத்தின் உட்கட்டுமான வளர்ச்சிக்கு அளிக்கக்கூடிய மறைமுகப் பங்களிப்பை விளக்குவதாயுள்ளது. இது ஒரு நகராக்கத்தின் மூழுமையான அபிவிருத்திக்கு ஒர் பக்கபலமாகும்.

இத்தகைய முக்கியத்துவங்களைக் கொண்ட இப் பூங்காவானது அதன் வடிவமைப்பு, நிர்மாணம் குறித்தும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ள அம்சங்களை அணுகி ஆராயும்போது அதன் சிறப்பு வில்லவருபமாக விரியும் தன்மை வியந்து அனுபவிக்கக்கூடியது. 12650 சதுர மீற்றர் பரப்பளவுடைய நீள்சதுர வடிவிலான இப் பூங்காவின் பிரதான வாசல் கச்சேரி நல்லூர் வீதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நோக்கமானது நிர்வாக வலயத்திலுள்ள கச்சேரியிலிருந்து பண்பாட்டு வலயத்திலுள்ள பூங்காவுக்கு அம்பிரதாய ரீதியாக அனுகும் முறையை காத்தியப்படுத்தவே என்பது இங்கு சிறப்பாகக் கவனிக்கத்தக்கது. இப் பிரதான வாசலுக்கு நேர உட்புறமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள தளபதி கிட்டுவின்சிலை,

பூங்காவின் பிரதேசத்தினை மையப்படுத்தி அதன் உள் அமைப்புகளை இடமும் வலமுமாக சிரான முறையில் பங்கிட்டவகையில் அமைந்துள்ளது சிலையின் முக்கியத்துவம் மேலும் வலுவுட்டப்படும் வண்ணம் சிலையைச் சூழவும் அகழி போன்ற அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டு அவ் அகழியின் நடுவே தனித்துவமாக உயர்ந்த நிலையில் சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனுடன் அவை வடிவான அதன் விளிம்பு அமைப்பும் சேர்ந்து தமிழ்மூர்கு குறித்த எதிர்காலக் கனவுகளுடன் கடலில் சங்கமமான தளபதி கிட்டுவின் நினைவுகளை உணர்வு பூர்வமாக மீட்டுத் தரும் வகையில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. நாளாந்த பாவளைக்குரிய மேற்கு வாசலானது பண்டைய வரலாற்று சான்றுகளை நினைவுறுத்தும் வண்ணம் சங்கிலியன் சிலையைச் சுற்றி வருவதாகவும், கிழக்கு வாசலானது பாதசாரிகளின் நெரிசலைத் தவிர்த்து வாகனங்கள் உட்செல்லவும் வெளிக்செல்லவும் அனுகூலமாக உரிய வாகனத்தரிப்பிட வசதிகளைக் கொண்டதாகவும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

பூங்காவின் மையப்பகுதியைச் சார்ந்துள்ள பிரமாண்டமான பிரதான விருந்தினர் மண்டபமானது ஒர் தனித்துவத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில், பல்கோண அமைப்பில், உயர்ந்த கூரையுடன் பரந்த இடப்பரப்புடன் பார்ப்பவர் மனதில் மதிப்புக்குரிய மனப்பதிவை ஏற்படுத்தும் வகையில், கம்பீரமாகவும், அழகாகவும் அமைப்பாகவும் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது. இக் கட்டிடத்தின் கூரை



வேலைப்பாடுகள், தள வேலைப்பாடுகள் மற்றும் வாசல் கதவுகள் யாவும் மிகவும் நுணுக்கமாகத் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட வகையில் அக் கட்டிடத்தின் சிறப்பை மேலும் மெருகூட்டும் வண்ணம் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.




இப்புங்காவின் மற்றுமோர் சிறப்புமிக்க அம்சமாக செயற்கை மலையமைப்பு மாதிரி ஒன்று நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது. நமது தமிழ்மீ பிரதேச எல்லையுள் அந்நியமான ஓர் நிலவுருவம் இங்கு மிகவும் தத்ருபமான முறையில் எளிமையாகவும் அழகாகவும் பார்ப்பவர்களுக்கு பரிசுசயப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இம்மாதிரி உருவில் மலைசார் பிரதேச அம்சங்கள் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவில் ஆனால் இயல்பாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக இதிலுள்ள குகை போன்ற அமைப்பானது ஆரம்பகால பொறியியல் தொழில் நுட்ப வளைவு (ARCH) தத்துவ அடிப்படையில் அமைத்துக்கட்டப்பட்டுள்ளது. இக் குகை அமைப்பானுள் நீர் வாழ உயிரினங்களுக்கான காட்சியகம் ஒன்றும் மிகவும் தத்ருபமாக ஆழக்கடலுடன் சென்று இவற்றைப் பார்த்துணரும் வண்ணமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இம்மாதிரி உருவில் நீர் அருவி ஒன்று மலையிலின்றும் உற்பத்தியாகி கடவில் சங்கமமானது போன்ற வடிவமைப்பும் மிகவும் அவதானமாக அனுகப்பட்டுள்ளது.

இதேபோன்று ஆரம்ப கால தொழில்நுட்ப தத்துவ அடிப்படையில் இரண்டு மலைகள் ஒரு தொங்கு பாலத்தால் இணைக்கப்பட்டு அதனாடாக

பாதசாரிகள் பாதுகாப்பாக போக்குவரத்து மேற்கொள்ளும் தன்மையும் காட்டப்பட்டுள்ளது. தவிர மரத்தினை மட்டுமே கொண்டு ஓர் எளிய வடிவிலான இரண்டுக்கு கொட்டகை ஒன்று பார்வைக்கு ரம்பியமாகவும் அதேநேரம் சௌகரியம் தரும் காற்றோட்டமுள்ள ஓர் கோடை கால குடில் அமைப்பிலும் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது இவை தவிர இயற்கையான குழலில் இளைப்பாறிய வண்ணம், ஆறுதலாக இருந்து வாசிக்க வசதியாக ஓர் நூல்கழும் ஓர் ஒதுக்குப்புறமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றுடன் பசி தாகம் தீர்த்து புத்துணர்ச்சி பெற வசதியான முறையில் ஓர் சுவையகம் இங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் புதுமையும் வசதியும் கொண்ட இருக்கை வசதிகளுக்கு அவற்றை எடுத்துச் சென்று சுவைக்கவும் இங்கு வாய்ப்புகள் விரிந்து வழங்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் நவீன வசதிகளுடனான கழிவகற்றும் கூடமும் மிகவும் நேர்த்தியாகவும் அதேவேளை பூங்கா அமைவுக்கு ஒத்திசையாகவும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய

வசதிகள் யாவும் இப் பூங்காவிலுள்ளேயே கவனத்தில் எடுத்த வகையில் நிறுவப்பட்டுள்ள தன்மையானது இப் பூங்கா வழங்கும் முழுமைத் திருப்தியை மேலும் உறுதி செய்வதாயுள்ளது. இப் பூங்காவின் சிறப்பினை மேலும் பரகாசிக்கச் செய்யும் வண்ணம் இங்கு மின் இணைப்பு வேலைகள் பொருத்தமாக ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக (குவிய விளக்குகள்) (SPOT LIGHT) தோட்டமின் விளக்குகள் கூரை மின்விளக்குகள், சுற்றுமதில் எங்கனும் மாலீரூக்கு அஞ்சலி செய்யும் விளக்குகள் என யாவும் பூங்காவின் அமைப்பையும் அவற்றின் முக்கியத்துவங்களையும் பொருத்தமான அளவில் மேலும் சிறப்பட்டுமாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

தவிரவும் இங்கு நிறுவப்பட்டுள்ள அனைத்து விளையாட்டு உருவங்களும், உபகரணங்களும் சிறுவர்களின் அதிலுக்க பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் அதேவேளை அவர்களைப் பூரணமாகத் திருப்பிடப்படுத்தும் வகையிலும் இலகுவாகக் கையாளக்கூடிய வகையிலும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக மேலும் விளையாட்டுக் கருவிகள் (மேரிக்கொறவுண்) (Merry Go Round) சுயமாக இயங்கக்கூடிய வகையில் எளிய பொறிமுறைத் தொழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.



இப் பூங்கா நிர்மாணம் குறித்து விசேடமாக குறிப்பிட வேண்டிய அம்சம் யாதெனில் இங்கு பொருத்தமான தொழில்நுட்ப தத்துவங்கள் மிகவும் திறமையாக கையாளப்பட்டுள்ளமையும் உபயோகிக்கப்பட்ட மூலப்பொருட்கள் யாவும் உள்ளுரி வேயே உற்பத்தியாக்கப்பட்டனவே. என்பதுவுமே யாரும். உதாரணமாக கொங்கிறீர் உபயோகத் துடன் உருவாக்கப்படும் மலையும் குகையும் போன்ற அமைப்பு இங்கு முருகைக்கல் உதவியுடன் கருப்பெற்றுள்ளமையைக் குறிப்பிடலாம். மேலும் இந்நிர்மாணப்பணியாவற்றிலும் உள்ளுரில் தயாரிக்கப்படும் சீமெந்தே உபயோகிக்கப்பட்டமையும் விசேடவளத்தில் கொள்ளப்படவேண்டும்.

இவ்வகையில் இன்றைய போர்க்கால குழநிலையில் பொருளாதாரத்தடை மூலம் எழுந்துள்ள அழுத்தங்களைக் குறைக்கும் நோக்கிலான தன்னிறைவுப் பொருளாதார இலட்சியத்தின் ஓர் வெற-

வழக்கையாறு அபிவிருத்தித் திட்டம்.

வழக்கையாறு அபிவிருத்தி சம்மந்தமாக ஆரம்ப ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு, அவ் அபிவிருத்திக் கெள உத்தேச மதிப்பீடு தயாரித்து நீதி ஒதுக்கீடு கோரி சம்மந்தப்பட்டவர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

நித் துணைக் கூப் பூங்கா நிர்மாணத்தைக் குறிப்பிடலாம். மிகவும் குறுகிய காலத்தில் நேர்த்தியான முறையில் வரையறுக்கப்பட்ட உள்ளுர் மூலப் பொருட்களுடன் உள்ளுர் ஆளனியினரை மட்டுமே கொண்டு இப் பூங்கா உருவாகிய தன்மையானது நம் பொறியியல் துறையின் ஆற்றலுக்கும் திறமைக்கும் ஓர் முத்திரையைப் பதித்துள்ளதென்றால் அது மிகையாகாது. குறிப்பாக நமது பிரதேசத் தில் தொழில் நுட்ப வல்லுனர்களின் வெளியேற்றம் ஏற்படுத்தியிருந்ததாக கருதப்பட்ட பாரிய வெறுவை நிலை என்பது இப் பூங்கா நிர்மாண வெற்றியுடன் பொற்பிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், உள்ளுர் மூலப் பொருட்களின் உபயோகம் கொண்டிருந்த சஞ்சலசந்தேகங்களும் சாம்பலாக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வகையில் இப்பூங்கா நிர்மாணம் குறித்த சகல பணிகளையும் முழுமையாகப் பொறுப்பேற்று வடிவமைத்து நிர்மாணித்து சாதனை படைத்துக் காட்டியுள்ள “கரம் நிறுவனத்தினர்” பாராட்டுக் குரியவர்கள்.

எனினும் நடுத்தர குள அபிவிருத்தி திட்ட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் வழுக்கையாற்றுத் திட்ட பாராமரிப்புக்காலவும், திருத்த வெலைகளுக்கும் ரூபா 44000/- ஒதுக்கப்பட்டு இதற்கான வெலைகள் இவ்வாண்டில் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளது.

தகவல் :- நீர்பாசனப் பொறியியலாளர் யாழிப்பாணம்.

முகில் தவழும்

கோபுரங்கள்.

விண்ணண முட்டும் கோபுரங்கள் இன்றைய மனிதனின் உயர்ந்த அரிலாசை. இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்திலிருந்து வட அமெரிக்கா அதி உயர்ந்த கட்டடங்களின் தொட்டிலாக வளங்கியது. ஆனால் நூற்றாண்டு மறையும் வேளை முகில் தவழும் சோபுரங்களின் செல்வாக்கு ஆசியாவிடம் வந்து விட்டது.

இருபது ஆண்டுகளாக சிகாகோவின் சீயர்ஸ் கோபுரம் போட்டியின்றி, உலகின் அதி உயர்ந்த கட்டடமாகத்திகழ்ந்தது. மலேசியா அதனை மாற்ற முயன்றது. கோலாலம்பூர் சிற்றி சென்றர் எனும், பள்ளக்கும் இரட்டை கோபுரம், 1454 அடி உயரமான அமெரிக்காவின் அதி முக்கிய கோபுரத்தை 22 அடிகளால் மேவி நிற்கின்றது. அரசு உடை மையான எண்ணைக் கம்பனிக்கென உருவாக்கப்படும் வானுயர் கட்டிடத்துற்கு வடிவமைக்கும் பொறுப்பை ஆர்ஜுனரினா பிரிசையான சீசர் பெல்லி என்ற சிற்பியடம் தரப்பட்டது.

1996ம் ஆண்டு வரையில் பெற்றோனாஸ்ரவர் என்ற பெயரில் இக் கோபுரம் 1476 அடி உயரமாகத் திகழும்.

உயரும் சில கோபுரங்கள்.

கோபுரத்தின் பெயர்

நாடு

மெசெடேம்ரவர்
ஸாண்ட்மார்க் ரவர்
சென்றல் பிளாசா
எம்பயர் ஸ்ரேற் பில்டிங்
யின் மாவோ ரவர்
ஏசியா பிளாசா
சீயர்ஸ் ரவர்
பெற்றேனாஸ் ரவர்ஸ்
சொங்குயங் ரவர்
மில்லேனியம் ரவர்

சீஜர்மனி
யப்பான்
ஹாங்கோங்
நியூயோர்க்
விங்காய்
தாய்வான்
சிகாகோ
பலேசியா
சீனா
டோக்கியோ

உயரம் (அடி)

840
971
1017
1250
1381
1414
1454
1476
1499
2625

முடிக்கப்பட்ட ஆண்டு.

1990	
1993	
1992	
1931	
1997 (எதிர்பார்ப்பு)	
2004 (எதிர்பார்ப்பு)	
1974	
1996 (எதிர்பார்ப்பு)	
1997 (எதிர்பார்ப்பு)	
ஆரம்ப கட்டடம்.	

எஸ். பி. கிருஷ்ணன்,
ஆதாரம் - றீடோர்ஸ் கைவெளில்.

இன்றைய நிலையில் உபகரணங்களைப் பராமரிப்பது மிகவும் அவசியம்.

இன்று எம்மிடம் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட உபகரணங்களே உள்ளன. வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை, மாநகரசபை, பல்கலைக்கழகம், போதனாவெத்தியசாலை, பாடசாலைகள், பருத்தித்துறை இறங்குதுறையாயினும் சரி அங்குள்ள உபகரணங்கள் பாதுகாத்து, பாராமரிப்பது அவசியம். இவற்றினை நன்கு பராமரிப்பதன் மூலம் அவற்றின் பாவனை காலத்தை நீடிப்பது மட்டுமல்ல, அவற்றினை உச்சபயன்பாட்டிற்குப்படுத்தவும் முடியும். அது மட்டுமல்ல சாதாரண காலத்தில் இவற்றினாடாக மேற்கொள்ளும் செயல்பாடுகள், இன்றைய நிலையில் மட்டுப்படுத்த வேண்டிய தேவையும் ஏற்படுகின்றது. இவ் உபகரணங்களை பாவனைக்குப்படுத்தும் போது ஏற்படும் செலவு, உதிரிப்பாகங்கள் பெறக்கூடிய வாய்ப்பு, இவற்றினை இயக்கும் சக்தி பற்றாக்குறை எல்லாம் கணக்கில் எடுக்கப்பட்டே மட்டுப்படுத்தும் செயல்பாடு நிர்ணயிக்கப்படல் வேண்டும். இன்று எரிபொருள், மின்சாரம் போதிய அளவில் கிடைக்கப்படாததால் பல உபகரணங்கள் பாவனைக்கு உட்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளன. அப்படியானவை நல்ல முறையில் களஞ்சியப்படுத்தி பாதுகாக்கப்படல் வேண்டும். எனிலும் பாவனைக்குட்படுத்த முடியாமல் களஞ்சியப்படுத்துவதனால் உபகரணம் காலவரையின்றி பழுதடையாது இருக்கும் என்று கூறுவதற்கில்லை. மேலும் பழுதடையாது பாதுகாக்க செலவிடும் பணம் பாதுகாக்கப்படும் உபகரணத்தின் பெறுமதியை விட அதுக்மாக இருப்பின் அதனை விற்கு விடுவது புத்திசாலித்தனமாகும், எனிலும் பாவனைக்குட்படுத்த முடியாத பொருட்களையாவற்றிற்கும் சந்தை வாய்ப்பு இருக்கும் என்றும் கூற முடியாது. கண்ணி, பரதயிழும் இயந்துரம் பொன்றவைக்கு சந்தைவாய்ப்புண்டு, ஆனால் மின்காற்றாடி குளிர்பெட்டி, நீர்ஜீறக்கும் பம்பி மோட்டார், தொலைக்காட்சிப்பெட்டி போன்றவைக்கு கேள்வி குறைவதான். எனவே உபகரணங்கள் வைத்திருப்பவர்கள் எப்பொருட்களை பராமரித்து பாவனைக்குட்படுத்துவது, களஞ்சியப்படுத்துவது வற்பனைக்கு விடுவது என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும். பராமரித்து பாவனைக்குட்படுத்தும் பொருட்களை பராமரிப்பது பற்றி ஆராய்வோம். பராமரிப்பு பல வகைப்படும். இது உபகரணத்திற்கு உபகரணம் மட்டுமல்லாமல், பாவனையைப் பொறுத்தும் வேறு படும், எனவே இவை கவனத்தில் எடுக்கப்பட்டு உபகரண பராமரிப்பு வேலைகள் மற்கொள்ளப்படல் வேண்டும். அதற்கு ஏற்ப பராமரிப்பு ஒழுங்குகள் அமைய வேண்டும்.

பராமரிப்பவர்களுக்கு பராமரிக்கப்படவள்ள உபகரணங்கள் பற்றிய அறிவு அவசியம், ஒரு உபகரணத்தின் பாவனை என்ன? இயங்கும் சக்தி யாது? வழங்கப்படும் சக்தியைக்கொண்டு குறிப்பிட்ட வேலையை உபகரணம் எப்படி செய்கின்றது என்பது மட்டுமல்லாமல், உபகரணத்தில் குறிப்பிட்டபாகத்தை அகற்றுவதானால் எதை அவதானிக்க வேண்டும், பின்பு எப்படி அகற்றுவது எப்படி மீன்அமைப்பது என்பன தெரிந்திருத்தல் வேண்டும், இதனால் தான் உரிய பயிற்சி பெறவர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டு அவர்களிடம் குறிப்பிட்ட பராமரிப்பு வேலை வழங்குவது முக்கியமாகும். இல்லையேல் வீண செலவு ஏற்படுவது மட்டுமல்லாமல் குறிப்பிட்ட உபகரணத்தை நிரந்தரமாக செயல் இழக்கவும் நேரிடும். உரிய பயிற்சி பெறவர்கள் கிடைப்பதும் அர்து, அவர்கள் பராமரிப்பதற்கு அல்லது உபகரணத்தை திருத்து வதற்கு கேட்கும் கேள்வியும் அதுக்மாகவே இருக்கும் ஆனால் அதற்காக அவர்களை தவிர்த்து வடிவது புத்திசாலித்தனமல்ல. இங்குதான் கணகாணிப்பு அவசியமாகின்றது. உரிய பயிற்சி பெறவர்களுக்கு வேலைகளை வழங்கி அவர்களை கேள்வியை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பது ஒருபக்கம், மறுபக்கத்தில் தெரியாதவர்களை பராமரிப்பு வேலைகளால் ஈடுபடுவதை தடுப்பது இவ் ஒழுங்கு முறையை கையாளவது இன்று மிகவும் தீவிவர்யாக இருக்கின்றது.

மற்றும் முறையான புராமரிப்பு வேலையை மேற்கொள்வதற்கு பொருத்தமான உதுரிப்பாகங்கள் தேவை இல்லை. உரிய நெரத்தில் கிடைக்காவிடில் பராமரிப்பு பூரணமடையாது எனவே பராமரிப்பறகான உதுரிப்பாகங்கள் பாவனைப் பொருட்கள் (உ - ம : எண்ணை) தேவையான அளவில் வைத்திருத்தல் அவசியமாகின்றது.

இவ்வரைான செயற்பாடுகளை கருத்தில் கொண்டு உபகரணங்கள் பராமரிப்பு தற்போது தமிழ்மீ நிர்வாக சேவையின் பொறியியல் பகுதியினரால் கணகாணிக்கப்பட்டு வருகின்றது,

தகவல் :
பொறியியல் பகுதி,
தமிழ்மீ நிர்வாக சேவை,

மாவட்ட விலை நிர்ணய குழுவும் மதிப்பீடும்.

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் விலை நிர்ணய குழு இயங்கிவருகின்றது. இக் குழு வருடத்தில் இரு முறை கூடி அம்மாவட்டத்திலிருந்து பெறப்படும் நிர்மாணத் துறைக்கு வேண்டிய பொருட்களின் விலையை நிர்ணயிக்கம். இம் மாவட்ட விலை குழு பற்றியும் அவற்றின் செயற்பாடுகள் பற்றியும், இக் குழுவின் செயற்பாடுகள் எவ்வண்ணம் நிர்மாண மதிப்பீடு செய்யும் போது உதவுகின்றது என்பதை கவனிப்போம்.

சாதாரணமாக ஒரு நிர்மாண வேலை நடை பெற்று கொண்டு இருக்கும் போது, அதில் பாவிக் கப்படும் பொருட்களின் விலைகள் அத்திட்டம் நிறை வேற்றும் காலத்தில், அத்திட்ட செலவு மதிப்பீடு செய்யும் போது இருந்த விலையிலும் பார்க்க அதி காரிப்பின், வேலை மேற்கொள்வோருக்கு இம் மேலதிக செலவை வழங்குவது வழக்கம். இப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் வேலை மேற்கொள்வோர் தமது நிலைப்பாட்டை வேலை வழங்கியேருக்கு எழுத்து மூலம் அறிவித்தல் வேண்டும். விண்ணப்பங்கள் ஆராயப்பட்டு, விலை ஏற்றத்தை ஏற்பதற்கான காரணங்களுடன் தமது தலைமை காரியாலயத்திற்கு அங்கீகாரம் பெற அனுப்புவர். தலைமை காரியாலயம் ஆராய்ந்து அங்கீகரித்ததும் மேலதிக செலவுக்கான பணம் வேலை மேற்கொள்வோருக்கு வழங்கப்படும். இதற்கு ஒரு ஒழுங்கு முறையை நிர்மாணத்துறையில் ஈடுபடும் தினைக்களங்கள் கையாளுகின்றன. இவர்கள் வேலைக்கு மதிப்பீடு செய்யும் போது தாம் பாவிக்கும் பொருட்களின் விலையை முதலில் தீர்மானிக்கின்றனர். இப்படியாக மதிப்பீட்டிற்கு ஏற்கப்பட்ட விலைகளில் மாற்றம் ஏற்படின், அம்மாற்றத்திற்கான தொகையை எதிர்பாராத செலவு என ஒதுக்கி வைத்த பணத்திலிருந்து பெறலாம். எனினும் எதிர்பாராத செலவுக்கு ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட பணம் அனேகமாக திட்ட முதலீட்டு தொகையில் 10% ஆகும் முதலீட்டு தொகையின் 10% என ஒதுக்கி வைக்கப்படும் பணம் முழுவதும் இப்படியாக ஏற்படும் விலை ஏற்றத்தை ஈடு செய்வதற்கு மட்டும் ஒதுக்கப்படுவதல்ல. இதனால் தான் தலைமை செயலகத்திற்கு அனுப்பி அங்கீகாரம் பெற வேண்டிய தேவை ஏற்படுகின்றது. அப்படி செய்வதன் மூலம் விலை ஏற்றத்திற்கான பணம் பெறுவது கடினம் அல்ல. ஆனால் நடைமுறையில் தாமதங்கள் ஏற்படுவதும், அங்கீகாரம் பெறாமல் போவதும் உண்டு. நிர்மாணத்துறையில் பாவிக்கப்படும் பொருட்கள் மூன்று வகைப்படும் வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்கள், அரசாங்கத்

தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நிறுவனங்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்கள், வேலை நிறைவேற்றறப்படும் மாவட்டத்தில் தனியாரிடமிருந்து பெறப்படும் பொருட்கள், இதில் முதல் இரண்டு வகை பொருட்களுக்கான விலைகள் ஒவ்வொரு துறையுடன் சம்மந்தப்பட்ட தினைக்களின் தலைமை செயலகத்தால் முடிவு செய்யப்பட்டு சம்மந்தப்பட்ட மாவட்ட காரியாலங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும். பொருட்களின் விலைகள் தலைமை செயலகத்தால் தனியே முடிவு செய்ய முடியாது அப்படி முடிவு செய்தாலும் வேறு படுவதற்கும் இடமுண்டு. இப்பிரச்சனைனை தவிர்ப்பதற்கு மத்தியில் இயங்கும் சம்மந்தப்பட்ட தினைக்களங்களிலான பிரதிநிதிகளை உள்ளடக்கிய குழு அனுமதிக்கும் விலையினையே எல்லா தினைக்களங்களும் தமது மதிப்பீட்டின் போது பானிக்கின்றன அரசாங்க நிறுவனத்தினால் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருளின் விலை அவ்வற்பத்தி நிலையத்திலிருந்து வெளியேறும் போது என்ன விலைக்கு விற்க வேண்டும் என்பதனை கட்டுப்படுத்தலாம். எனினும் அப்பொருளை உற்பத்தி செய்ய உள்ளீடு செய்யும் பொருட்களின் விலை அங்கு வேலை செய்வோரின் கொடுப்பனவு என்பவற்றில் தங்கியுள்ளது. வெளிநாட்டில் இருந்து பெறப்படும் பொருட்களின் விலை, அந்நாட்டு பணத்தின் பெறுமதி, இறக்குமதி செலவு, காபுறுதி செலவு, இறக்குமதி வரி என்பவற்றிலும் தங்க உள்ளது சில விசேட சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு பொருளின் விலையை கேள்விகோரல் முறையூடாக பெறுவது முண்டு. இவையாவும் கணக்கில் எடுக்கப்பட்டு விலைகள் நிர்ணயிக்கப்படும். இதேபோல் குறிப்பிட்ட மாவட்டத்தின் நிர்மாண வேலைக்கு அம்மாவட்டத்தில் இருந்து பெறப்படும் பொருட்களின் விலை களை நிர்ணயிப்பதற்கு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் மாவட்ட விலை நிர்ணய குழு இயங்கின்றது. இக் குழுவில் அம்மாவட்டத்தில் நிர்மாண துறையில் ஈடுபடும் அரச நிறுவனங்கள் பிரதிநிதிகளும் அடங்குவர். இக் குழு வருடத்தில் இரு தடவை மாவட்ட செயலரின் தலைமையில் கூடி, சம்மந்தப்பட்ட பொருட்களின் விலைகளை நிர்ணயிக்கும், பின்பு அக் குழுவின் முடிவுகள் அவர்களின் சிபாரிசாக மாவட்ட செயலரால் மத்தியில் இயங்கும் தொழில் நுட்ப குழு தலைவருக்கு அனுப்பிவைக்கப்படும். அங்கு அங்கீகாரம் பெறப்பட்ட பின்னர் சகல தினைக்களங்களும் தமது நிர்மாண வேலைகள் மதிப்பீடுகள் செய்யும் போது இவ்விலைகளை பாவுனைப்படுத்துவர் இது தான் சாதாரண ஒழுங்கு எனினும் மாவட்டத்தில் மாகாண மட்டத்தில், மத்தியில் உள்ள தினைக்களங்கள் இதனை ஒழுங்காக கடைப்பிடிப்பது இல்லை

இது அவர்கள் விடும் தவறாகும். இதனால் வேலைக்கு ஏற்ற நிதி ஒதுக்கப்படுவதில்லை. இந்த ஒழுங்குமுறை சுகல் அரசு நிறுவனங்களுக்கு மட்டுமல்ல, ஏனையோ ரால் நிர்மாண வேலை மதிப்பீடு செய்யும் போதும் கடைப்பிடிப்பது நன்று.

மாவட்ட விலை நிர்ணய குழு தங்களின் சிபாரிசுகளை சமர்ப்பிக்கும் போதும், தாம் கணிப்பீடு செய்யும் போதும் கவனத்தில் எடுத்து கொண்ட காரணிகளையும் குறிப்பிடுவது வழக்கம். சில காரணிகள் பின்வருமாறு :

அ) உள்ளூடு பொருட்கள்-

01. எரிபொருள் கடை காரணமாக போக்குவரத்து கட்டணங்கள் அதிகரித்து காணப்படல்...

கண்டகற்கள் (6"-9")	- கிழுப்	1000. 00
கற்கள் (4")	- கிழுப்	1100. 00
கற்கள் (2")	- கிழுப்	1500. 00
கற்கள் (1")	- கிழுப்	1800. 00
கற்கள் ($\frac{1}{2}$ ")	- கிழுப்	2000. 00
ஊரிமண்	- கிழுப்	350. 00
கிரவல் மண்	- கிழுப்	—
ஆற்று மணல்	- கிழுப்	475. 00
கடல் மணல்	- கிழுப்	2200. 00
மண்	- 1000	—
ஒடுகள்	- 1 அடி	14. 00
பண்மரம் (4" × 2")	—	—
காட்டு கப்பு (4" × 6")	- 1 அடி	7. 00
பணம் சலாகை (2" × 1")	- 1 அடி	—

ஆ) தொழிலாளருக்கான கொடுப்பனவு (8 மணி நாள் ஒன்றுக்கு)

1. தராதரமற்ற சாதாரண தொழிலாளி
2. பகுதி தராதரமான தொழிலாளி
3. தரமுள்ள தொழிலாளி (தரம் 1)
4. தரமுள்ள தொழிலாளி (தரம் 2)
5. 14 வயதுக்கு மேற்பட்ட பயிறுளர்

02. மின்சாரம், இயந்திரங்கள் இல்லாமையால் பொதியளவு உற்பத்தி செய்யப்படாததால் சில நிர்மாண வேலைக்கான மூலப்பொருட்கள் குறைவான தொகையிலே பெறக்கூடியதாக இருக்கின்றன.

03. சூழல் பாதுகாப்பு அறவிடு மற்றும் நில உரிமையாளர்களுக்கு செலுத்தும் தொகை, உள்ளூர் வரி முதலியனவை. மூலப்பொருட்களின் விலையில் சேர்க்கப்பட்டதும்.

இந்த அடிப்படையில் 1995 முதல் அரை ஆண்டிற்கு மாவட்டத்திலும் மூல்வைத்தீவு மாவட்டத்திலும் அங்கீகாரப்பட்ட விலைகள் பின்வருமாறு.

<u>மாழிப்பாணம்</u>	<u>மூல்வைத்தீவு</u>
1000. 00	1100. 00
1100. 00	1350. 00
1500. 00	1750. 00
1800. 00	2000. 00
2000. 00	2000. 00
350. 00	—
—	325. 00
கிள்ளை	325. 00
475. 00	கிள்ளை
2200. 00	—
—	1400. 00
14. 00	—
—	15. 00
7. 00	—

<u>மாழிப்பாணம்</u>	<u>மூல்வைத்தீவு</u>
125. 00	130. 00
150. 00	150. 00
200. 00	225. 00
175. 00	200. 00
100. 00	110. 00

(இ) வாகன வாடகை (8 மணி நாள் ஒன்றுக்கு)

	யாழ்ப்பாணம்	மூலவைத்தீவு
1. லொறி 3 தொன்	2750. 00	3500. 00
2. லொறி 5 தொன்	3000. 00	5000. 00
3. உழவு யந்திரம் மட்டும்	1500. 00	1000. 00
4. உழவு யந்திரமும் 75 கன அடி பெட்டியும்	2250. 00	2000. 00
5. உழவு யந்திரமும் 115 கன அடி பெட்டியும்	2500. 00	இல்லை
6. ஒற்றை மாட்டு வண்டி	450. 00	350. 00
7. இரட்சை மாட்டு வண்டி	650. 00	450. 00

(ஈ) பிரயாண வாகன வாடகை (கிலோ மீற்றரூப்பு) யாழ் மாவட்டம் மட்டும்

	முதல் கி. மீ	2-10 கி.மி	11 கி-மீ மேல்
1. ஓட்டோ	20. 00	15. 00	10. 00
2. மோட்டா சைக்கிள்	10. 00	10. 00	10. 00
3: மினிபஸ் / வான்	5. 00	2. 00	1. 00

மேற்படி விலைகளை நன்கு அவதானிக்கும் போது சில விலைகளின் கணிப்பீட்டில் குறைபாடுகள் இருப்பதை அவதானிக்கலாம். உதாரணமாக ஓட்டோ முதல் கிமீ ரூபா 20/--க்கு ஓட்டோ வாடகைக்கு பெற முடியாது, இவற்றின் அடிப்படையில் நிர்மாண செலவுகள் மதிப்பீடு செய்யும் போது, மதிப்பீடுகளில் குறைபாடுகள் வருவது தவிர்க்க முடியாது. இதனால் இவ் வேலைகளின் தரம் குறைவது மட்டுமன்றி பண மும் விரயமாகின்றது. தற்போது இவை கவனத்தில் எடுக்கப்பட்டு அவற்றை நெறிப்படுத்தும் நடவடிக்கை கள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. இத்துறையில் ஈடுபடும் சகலரும் தீர்மானிக்கப்பட்ட இவ்விலைகளை அறிந் திருப்பது நன்று. இத்தகவலை மாவட்ட செயலகத்துடன் தொடர்பு கொண்டு அறியலாம். இக் கட்டுரையை தொகுப்பதற்கு தகவல்களை தந்துதவிய தினைக்கள் பொறியியலாளர்களுக்கு எமது நன்றி,

தகவல்:- பொறியியல் பகுதி,
தமிழ்மீ நிர்வாக சேவை.

பொறியியல் ஆலோசனை சேவை வழங்குவோர் - பதிவு

95/01/01	நொதேன் கொன்ஸ்ரக்ஷன் கொன் சோரியம் (பிறைவேற்) விமிட்டட், 15 வெள்ளாண் தெரு, யாழ்ப்பாணம்.	95/01/04	பொறியியல் மதிவுரையகம், 10 செம்பியன் வீதி, கொக்குவில்.
95/01/02	உருத்திரா பொறியியல் கட்டிடக்கலை மதி உரை அகம், 6 நல்லூர் குறுக்குத் தெரு, நல்லூர்.	95/01/05	கரம் நிறுவனம், லிமலகுமார் வீதி, ஆணைக்கோட்டை.
95/01/03	ந. செந்தில்குமரன், சரல்வதி வாசம், அரசடி ஒழுங்கை, தாவடி.	95/01/06	பாம் இனஜினியல், 316, நாவலர் வீதி, யாழ்ப்பாணம்.

வேலை மேற்கொள்வோர் பதிவு

தரம் 2

95/02/04 ஆய்வு அபிவிருத்தி நடவடிக்கை
நிறுவனம்.
கண்டி வீதி,
யாழ்ப்பாணம்.

95/02/08 சரம் நிறுவனம்
விமலகுமார் வீதி
ஆணைக்கோட்டை

95/02/39 தேச நிர்மாணிகள்,
10 செம்பியன் வீதி,
கொக்குவில்.

தரம் 3

95/02/16 மனோகரன் அன் வெற்றிவேல்,
49 ஏ அம்பலவாணர் வீதி,
அத்தியடி,
யாழ்ப்பாணம்.

தரம் 4

95/02/02 நொதேன் கொன்ஸ்ரக்ஷன் கொன்
சோரியம் (பிறவேற்) ஸிமிட்டட்,
15 வெள்ளான் தெரு,
யாழ்ப்பாணம்.

95/02/03 ருவின்ஸ்,
விமலம்,
நல்லூர் குறுக்குத் தெரு,
யாழ்ப்பாணம்.

95/02/21 கே. ஏ. இன்ஜினியர்ஸ்,
82 கோவில் வீதி,
யாழ்ப்பாணம்.

95/02/36 சாமுவேல் சன்ஸ் அன் கொம்பனி
ஸிமிட்டட்,
206 - 208 ஆஸ்பத்திரி வீதி,
யாழ்ப்பாணம்.

95/01/01 மொடன் கொன்ஸ்டக்ஷன்,
68 பழம் வீதி,
வன் வட மேற்கு,
ஆணைக்கோட்டை.

95/02/05 ரெக்ஸ் வில்சன்,
332/11 கடற்கரை வீதி,
நாவாந்துறை,
யாழ்ப்பாணம்.

95/02/06

க. பரராஜிங்கம்,
விதானையார் ஒழுங்கை,
இருபாலை,
கோப்பாய்.

95/02/07

க. சி ஆறுமுகம்
மத்தொனி,
கரவெட்டி மேற்கு,
கரவெட்டி.

95/02/09

சி. செல்வநாயகம்,
இராமலிங்கம் வீதி,
உடுவில்,
சுண்ணாகம்.

தரம் 5

95/02/10

மாரிமுத்து கட்டிட தொழில் நுனுச்ச
கூடம்
13/2 துரைராசா வீதி,
யாழ்ப்பாணம்.

95/02/11

ஆதித்தன்ஸ்,
புகையிரத வீதி,
மல்லாகம்

95/02/12

கிரிஸ்ரி கொன்ஸ்றக்ஷன்,
17 ஏ கச்சேரி கிழக்கு, ஒழுங்கை,
சுண்டுக்குளி.

95/02/13

மஸ்டிக்கன் என்ரபிறைசல்,
மானிப்பாய் வீதி,
உரும்பிராய்.

95/02/14

குலோபல் இன்ஜினியரில்
ரெக்னோலாஜி சேவிசர்ஸ்,
32 கச்சேரி நல்லூர் வீதி,
யாழ்ப்பாணம்.

95/02/15

விஜிதா ஓப்பந்தகாரர்,
சுழிபுரம் மத்தி,
சுழிபுரம்.

95/02/18

க, பத்மகாந்தன்,
57 அம்மன் வீதி,
கந்தர் மடம்.
யாழ்ப்பாணம்.

95/02/19

சி. சர்வானந்தன்.
கட்டுடை,
மானிப்பாய்.

தொடர்ச்சி

95/02/20	ம. சிறிகாந்தன், 883 நாவலர் வீதி, அரியாலை, யாழ்ப்பாணம்.	95/02/34	ஐ. இராமச்சந்திரா, பெனியல், உடுவில், சண்ணாகம்.
95/02/23	சபா கொன்ஸரக்ரசன் காங்கேசன்துறை வீதி, மல்லாகம்.	95/02/35	பாமினி இஞ்சினியேல் அன் கொன்றக்ரேஸ், இருபாலை வீதி, கோண்டாவில் கிழக்கு, கோண்டாவில்,
95/02/24	செல்வநாயகம் சன்ஸ், மானியம்பதி லேன், மானிப்பாய்.	95/02/37	ச. டொமினிக், 26 கடற்கரை வீதி, குருநகர்.
95/02/25	பிரதீப் எஞ்சினியேஸ், கோவில்வீதி, கொக்குவில் கிழக்கு.	95/02/38	இ. கந்தசாமி, விரவானி, புத்தார்.
95/02/26	செ. நல்லையா, உடுவில் தெற்கு, சண்ணாகம்.	95/02/41	நா. நகுலேஸ்வரன், வண்ணான் கேணி, பளை.
95/02/27	கிருஸ்னாஸ், பருத்தித்துறை வீதி, இருபாலை, கோப்பாய்.	95/02/43	ப. டெ. சேவியர் 71 குறுக்குத் தெரு, குருநகர்.
95/02/28	சிற்றி கொன்ராக்ரேஸ், கோவில் வீதி, கொக்குவில் கிழக்கு, கொக்குவில்.	95/02/46	கைக்கேற புறடக்கற், 1ம் ஒழுங்கை, தெல்லிப்பளை வீதி, வட்டுக்கோட்டை.
95/02/29	விம்மி கொன்ஸ்றக்ரேஸ், புகையிரத வீதி., தெல்லிப்பளை.	95/02/47	நா. அருநாசலம், இராச வீதி, கோப்பாய் தெற்கு, கோப்பாய்.
95/02/30	ஆ. யோகராசா, கற்பகவனம், சதுமலை. மானிப்பாய்.	95/20/01	யதுர் தொழில் நுட்ப சேவைகள், 553 இரத்தின புரம், கிளிநொச்சி.
95/02/31	ராஜ் என்ரபிரைசஸ், இன்பலனை வளவு, மூளாய், சுழிபுரம்.	95/20/12	சி. சுப்பையா, 221 கோணாவில். கிளிநொச்சி
95/02/32	வெங்கடேஸ்வரன், சிறிபவனம், நாவற்குழி, கைதடி.	95/20/03	க. ஆறுமுகம், 60/1 கணேசபுரம், கிளிநொச்சி.
95/02/33	கே. புஸ்பதாஸ், பத்தைமேனி, அச்சுவேலி.	95/20/05	கே. ரி. எஸ். ஓப்பந்தகாரரும் விநியோகஸ்தரும், 916 கட்சன் வீதி, வட்டக்கச்சி, கிளிநொச்சி.

விதி பாலங்கள்

தரம் 2

95/02/04 ஆய்வு அபிவிருத்தி நடவடிக்கை
நிறுவனம்,
கண்டி வீதி
யாழ்ப்பாணம்.

95/02/39 தேசநிர்மாணிகள்,
10 செம்பியன் வீதி,
கொக்குவில்.

தரம் 3

95/02/16 மனோகரன் அன் வெற்றிவேல்,
49 ஏ அம்பலவாணர் வீதி,
அத்தியடி,
யாழ்ப்பாணம்.

தரம் 4

95/02/02 நெடோதன் கொன்ஸ்ரக்ஷன் கொன்
ஶோரியம் (பிறைவேற்) லிமிட்டட்,
15 வெள்ளான் தெரு,
யாழ்ப்பாணம்.

95/02/21 கே. ஏ. இன்ஜினியர்ஸ்,
82 கோவில் வீதி,
யாழ்ப்பாணம்.

95/02/36 சாமுவேல் சன்ஸ் அன் கொம்பனி
லிமிட்டட்,
206 - 208 ஆஸ்பத்திரி வீதி,
யாழ்ப்பாணம்.

தரம் 5

95/02/01 மொடன் கொன்ஸ்டக்ஷன்,
68 பழம் வீதி,
வன் வட மேற்கு,
ஆணைக்கோட்டை.

95/02/06 க. பரராஜசிங்கம்,
விதாணையார் ஒழுங்கை,
இருபாலை,
கொப்பாய்.

95/02/07

க. சி. ஆறுமுகம்,
மத்தொனி,
கரவெட்டி மேற்கு,
கரவெட்டி.

95/02/09

சி. செல்வநாயகம்,
இராமலிங்கம் வீதி,
உடுவில்,
சுன்னாகம்.

95/02/10

மாரிமுத்து கட்டிடத் தொழில்
நாணுக்க கூடம்,
13/2 துரைராசா வீதி,
வண் மேற்கு,
யாழ்ப்பாணம்.

95/02/12

கிரிஸ்ரி கொன்ஸ்றக்ஷன்,
17 ஏ கச்சேரி கிழக்கு ஒழுங்கை,
கண்டுக்குளி.

95/02/13

மஸ்டிக்கன் என்ரபிரைஸ்,
மானிப்பாய் வீதி,
உரும்பிராய்.

95/02/14

குலோபல் இன்ஜினிறிங்
ரெக்னோலோஜி சேவிசர்ஸ்,
32 கச்சேரி நல்லூர் வீதி,
யாப்பாணம்.

95/02/15

விஜிதா ஒப்பந்தகாரர்,
சுழிபுரம் மத்தி,
சுழிபுரம்.

95/02/17

சி. சிவானந்தன்,
கோணசபதி,
வினாசித்தம்பி வீதி,
சாவகச்சேரி.

95/02/18

க. பத்மகாந்தன்,
57 அம்மன் வீதி,
கந்தர்மடம்,
யாழ்ப்பாணம்.

95/02/19

சி. சர்வானந்தன்,
கட்டுடை,
மானிப்பாய்.

தொடர்ச்சி

95/02/22	து. சண்முகவிங்கம், அராவி கிழக்கு, வட்டுக்கோட்டை.
95/02/24	செல்வநாயகம் சன்ஸ், மானியம்பதி லேன், மானிப்பாய்.
95/02/25	பிரதீப் எஞ்சினியேஸ், கோவில் வீதி, கொக்குவில் கிழக்கு, கொக்குவில்.
95/02/27	கிருஷ்ணாஸ், பருத்தித்துறை வீதி, இருபாலை, கோப்பாய்.
95/02/28	சிற்றி கென்ராக்ரேஸ், கோவில் வீதி, கொக்குவில் கிழக்கு, கொக்குவில்.
95/02/30	ஆ. யோகராசா, கற்பகவனம், சதுமலை, மானிப்பாய்.
95/02/32	வெங்கடேஸ்வரன், சிறிபவனம், நாவற்குழி, கைதடி.
95/02/33	ஜே. புஸ்பதாஸ், பத்தைமேனி, அச்சுவேலி.
95/02/34	ஐ. இராமச்சந்திரா, பெனியல், உடுவில், சன்னாகம்.
95/02/35	பாமினி இஞ்சினியேஸ் அன் கொன்றக்ரேஸ், இருபாலை வீதி, கோண்டாவிஸ் கிழக்கு, கோண்டாவில்.
95/02/36	இ. நந்தசாமி, விரவாணி, புத்தார்.
95/02/40	இ. மறவன், நிர்வாகத்துறை, தொடர்பாளர், கடற்புகிள்.

95/02/41

நா. நகுலேஸ்வரன்,
வண்ணாங்கேணி,
பளை.

95/02/46

கைக்கறே புறடக்ற்,
1ம் ஒழுங்கை தெல்லிப்பணள வீதி,
வட்டுக்கோட்டை.

95/02/47

நா. அருணாசலம்,
இராசவீதி,
கோப்பாய் தெற்கு,
கோப்பாய்.

95/20/01

யாதூர் தொழில் நுட்ப சேவகள்,
553 இரத்தினபுரம்,
கிளிநொச்சி.

95/20/02

சி. சுப்பையா,
221 கேணாவிஸ்
கிளிநொச்சி.

95/20/03

க. ஆறுமுகம்,
60/1 கணேசபுரம்,
கிளிநொச்சி.

95/20/04

க. தர்மலிங்கம்,
564 இரத்தினபுரம்,
கிளிநொச்சி.

95/20/07

சி. நடராசலிங்கம்,
2ம் வட்டாரம்,
புதுக்குடியிருப்பு.

95/20/08

தி. மகேஸ்வரன்,
45, பகுதி 1, விசுவமடு,
மூல்லைத்தீவு.

95/20/09

ம. மரியதாசன்,
குரவில், உடையர் கட்டு,
மூல்லைத்தீவு.

95/20/10

ச. சிவானந்தம்,
ஒட்டறுத்த குளம்,
வவுனிக்குளம்.

95/20/11

சி. சுப்பிரமணியம்,
மூல்லைத்தீவு ரோட்,
நெடுங்கேணி,

5/20/12

க. சண்முகராசா,
சிங்கார வேல் வீதி,
விசுவமடு கிழக்கு, விசுவமடு,

95/20/13

கி. குகதாசன்,
கரன் காட்டுவயல், யாழ் வீதி,
கிளிநொச்சி.

நிர்ப்பாசனம்

தரம் 2

95/02/04 ஆய்வு அபிவிருத்தி நடவடிக்கை நிறுவனம், கண்டி வீதி, யாழ்ப்பாணம்.

95/02/39 தேச நிர்மாணிகள், 10 செம்பியன் வீதி கொக்குவில்.

தரம் 3

95/02/16 மனோகரன் அன் வெற்றிவேல், 49 ஏ அம்பலவாணர் வீதி, அத்தியடி, யாழ்ப்பாணம்.

தரம் 4

95/01/02 நொதேன் கொன்ஸரக்சன் கொன் சோரியம் (பிறைவேற்) விமிட்டட், 15 வெள்ளான் தெரு, யாழ்ப்பாணம்.

95/02/21 கே. ஏ. இன்ஜினியர்ஸ், 82 கோவில் வீதி, யாழ்ப்பாணம்.

95/02/36 சாமுவேல் சன்ஸ் அன் கொம்பனி விமிட்டட், 206-208 ஆஸ்பத்திரி வீதி, யாழ்ப்பாணம்.

தரம் 5

95/02/06 க. பரராஜிங்கம், விதானையார் ஒழுங்கை, இருபாலை, கோப்பாய்.

95/02/07 க. சி. ஆறுமுகம், மத்தொனி, கரவெட்டி மேற்கு, கரவெட்டி.

95/02/07 கி. செல்வநாயகம், இராமலிங்கம் வீதி, உடுவில், சண்ணாகம்

95/02/10 மாரிமுத்து கட்டிட தொழில் நிறுக்கூடம், 13/2 துரைராசா வீதி, வண். மேற்கு, யாழ்ப்பாணம்.

95/02/12 கிரிஸ்ரி கொன்ஸரக்சன், 17 ஏ கச்சேரி கிழக்கு ஒழுங்கை, சண்டுக்குழி.

95/02/14 குலோபல் இன்ஜினியரிங் ரெக்னர் வெளி சேவிஸ், 32 கச்சேரி நல்லூர் வீதி, யாழ்ப்பாணம்.

95/02/15 விஜிதா ஒப்பந்தகாரர், சுழிபுரம் மத்தி, சுழிபுரம்.

95/02/17 சி. சிவானந்தன், கோணேசபதி, வீனாசித்தம்பி வீதி, சாவகச்சேரி.

95/02/20 ம. சிறீகாந்தன், 883 நாவலர் வீதி, அரியாலை, யாழ்ப்பாணம்.

95/02/22 து. சண்முகவிங்கம், அராவி கிழக்கு, வட்டுக்கோட்டை,

05/02/23 சபா கொன்ஸரக்சன், காங்கேசன்துறை வீதி, மல்லாகம்.

95/02/24 செல்வநாயகம் சன்ஸ், மாணியம்பதி லேன், மாணிப்பாய்.

95/02/25 பிரதிப் எஞ்சினியேஸ், கோவில் வீதி, கொக்குவில் கிழக்கு, கோக்குவில்.

95/02/29 விம்மி கொன்ஸரக்ட்ரேஸ், புகையிரத வீதி, தெல்லிப்பளை.

95/02/30 ஆ. யோகராசா, கற்பகவனம், சுதுமலை, மாணிப்பாய்

95/02/33 ஜே. புஸ்பதாஸ், பத்தை மேனி, அச்சுவேலி.

தொடர்ச்சி

- 95/02/34 ஐ. இராமச்சந்திரா,
பெனியல்,
உடுவில். சண்ணாகம்.
- 95/02/35 பாமினி இஞ்சினியேஸ் அன்
கொன்றக்ரேஸ்
இருபாலை வீதி,
கோண்டாஸ் கிழக்கு,
கோண்டாவில்.
- 95/02/38 இ. கந்தசாமி,
விரவானி,
புத்தார்.
- 95/02/39 கைக்ரே புறடக்ற்,
1ம் ஒழுங்கை, தெல்லிப்பளை வீதி,
வட்டுக்கோட்டை.
- 95/20/01 யதூர் தொழில் நுட்ப சேவகள்,
553 இரத்தினபும்,
கிளிநோச்சி.

நிர்வழங்கல்

தரம் 2

- 95/02/04 ஆய்வு அபிவிருத்தி நடவடிக்கை
நிறுவனம்,
கண்டி வீதி,
யாழ்ப்பாணம்.
- 95/02/39 தேச நிர்மாணிகள்,
10 செம்பியன் வீதி,
கொக்குவில்.

தரம் 3

- 95/02/16 மனோகரன் அன் வெற்றிவேல்,
49 அம்பலவாணர் வீதி,
அத்தியடி,
யாழ்ப்பாணம்.

தரம் 4

- 95/02/02 நொதேன் கொன்ஸ்ரக்சன் கொன்
சோரியம் (பிறைவேற்) விமிட்டட்,
15 வெள்ளான் தெரு,
யாழ்ப்பாணம்.
- 95/02/21 கே. எ. இன்ஜினியேர்ஸ்
82 கோவில் வீதி,
யாழ்ப்பாணம்.

- 95/20/02 சி. சுப்பையர்,
221 கோணாவில்,
கிளிநோச்சி.
- 95/20/04 ச. தர்மலிங்கம்,
564 இரத்தினபும்,
கிளிநோச்சி.
- 95/20/11 சி. சுப்பிரமணியம்,
முல்லைத்தீவு ரோட்,
நெடுங்கேணி.
- 95/20/12 க. சண்முகராசா,
சிங்காதவேஸ் வீதி,
விசுவமடு கிழக்கு, விசுவமடு,
- 95/20/13 சி. குகதாசன்,
கரண்காட்டுவயல், யாழ் வீதி,
கிளிநோச்சி.

- 95/02/03 ரூவின்ஸ்,
விமலம், நல்லூர் குருக்குத்தெரு,
யாழ்ப்பாணம்.

- 95/02/36 சாமுவேல் சன்ஸ் அன் கொம்பனி
விமிட்டட்,
206 - 208 ஆஸ்பத்திரி வீதி,
யாழ்ப்பாணம்.

- தரம் 5**
- 95/02/09 சி. செல்வநாயகம்,
இராமலிங்கம் வீதி,
உடுவில்,
சண்ணாகம்.

- 95/02/10 மாரிமுத்து கட்டிட தொழில்
நுணுக்ககூடம்,
13/2 துரைராசா வீதி,
வண-மேற்கு,
யாழ்ப்பாணம்.

- 95/02/12 கிரிஸ்ரி கொன்ஸ்ரக்சன்,
17 ஏ கச்சேரி கிழக்கு ஒழுங்கை
சண்டிக்குழி

- 95/02/14 குலோபல் இன்ஜினியரிங் ரெக்ளோ
லொஜி சேவிசர்ஸ்,
32 கச்சேரி-நல்லூர் வீதி,
யாழ்ப்பாணம்.

தொடர்ச்சி

95/ 02/ 15 விஜிதா ஒப்பந்தகாரர்,
சுழிபுரம் மத்தி,
சுழிபுரம்.

95/ 02/ 25 பிரதீப் எஞ்சினியேஸ்,
கோவில் வீதி,
கொக்குவில் கிழக்கு,
கொக்குவில்.

மின்வழங்கல்

தரம் 2

95/ 02/ 04 ஆய்வு அபிவிருத்தி நடவடிக்கை
நிறுவனம்,
கண்டி வீதி,
யாழ்ப்பாணம்.

59/ 02/ 04 கரம் நிறுவனம்
விமலகுமார் வீதி,
ஆணைக்கோட்டை,

95/ 02/ 39 தேச நிர்மாணிகள்,
10 செம்பியன் வீதி,
கொக்குவில்.

தரம் 3

95/ 02/ 16 மனோகரன் அன் வெற்றிவேல்,
49 ஏ அப்பலவானர் வீதி,
அத்தியடி,
யாழ்ப்பாணம்.

95/ 02/ 44 புரோமோட்டோர் எஞ்ஜினியரிங்
கம்பனி லிமிட்டட்,
844 பருத்தித்துறை வீதி,
நல்லூர்,
யாழ்ப்பாண .

தரம் 4

95/ 02/ 21 கே. ஏ. இனஜினியர்ஸ்,
82 கோவில் வீதி,
யாழ்ப்பாணம்.

தரம் 5

95/ 02/ 09 சி. செல்வநாயகம்,
இராமலிங்கம் வீதி,
உடுவில், சன்னாகம்.

95/ 02/ 32 வெங்கடேஸ்வரன்,
சிறிபவனம்,
நாவத்துழி,
கைதடி

95/ 02/ 46 கைக்கேற புறடக்கற்,
1ம் ஒழுங்கை,
தெல்லிப்பளை வீதி,
வட்டுக்கோட்டை,

95/ 02/ 10 மாரிமுத்து கட்டிட தொழில் நுழைக
கூடம்,
13/ 2 துரைராசா வீதி,
வண- மெற்கு, யாழ்ப்பாணம்.

95/ 02/ 18 க. பத்மகாந்தன்,
57 அம்மன் வீதி,
கந்தர்மட்டி, யாழ்ப்பாணம்.

95/ 02/ 19 சி. சர்வானந்தன்,
கட்டுடை, மானிப்பாய்.

95/ 02/ 35 பாயினி இஞ்ஜினியேஸ் அன் கொள்
நக்கேஸ்,
இருபாலை வீதி, கோண்டாவில்
கிழக்கு,
கோண்டாவில்.

95/ 02/ 42 மெக்கானோ, எலக்ட்ரோ,
மெக்கானிக்ஸ்,
இராமநாதன் ஒழுங்கை,
உடுவில் கிழக்கு,
சன்னாகம்,

95/ 02/ 45 டயானி இலற்றிக்கல்ஸ் இண்டஸ்றீஸ்
1 சோமசுந்தரம் அவனியு,
சன்டுக்குளி,
யாழ்ப்பாணம்.

95/ 02/ 46 கைக்கேற புறடக்கற்,
1ம் ஒழுங்கை,
தெல்லிப்பளை வீதி,
வட்டுக்கோட்டை,

95/ 02/ 06 தம்பிநாயகம் மின்சார ஒப்பந்தகாரர்
419, 5ம் யூனிற்,
இராமநாதபுரம்,
கிளிநொச்சி.

அ) தட்டச்சு, பிரதியிடும் இயந்திரம் மற்றும் காரியாலய இயந்திரம் திருத்துவோர்.

1. அலுவலகத் துபகரணங்களுக்கான தொழில் நுட்ப நிலையம்,
140 நாவலர் வீதி, யாழ்ப்பாணம்.

2. மெக்கனோ, எலெக்ரோ, மெக்கானிக்ஸ் காங்கேசன்துறை வீதி, உடுவில் கிழக்கு சண்ணாகம்.

3. மருதம் முயற்சியாளர்கள்.
66 இளங்கோ தெரு, யாழ்ப்பாணம்.

4. ஒவில் இக்குழுப்பமென்ட் லிமிட்டெட்,
226 சேர் பொன் இராமநாதன் வீதி, திருநெல்வேலி.

5. கரம் நிறுவனம்,
விமலகுமார் வீதி, ஆணைக்கோட்டை.

ஆ) இயந்திரங்கள், உபகரணங்கள் திருத்து வோர் (நீர்இறைக்கும் இயந்திரம் உழவு இயந்திரம், மின் உபகரணங்கள் போன்றவை)

1. சாமுவேல் சன்ஸ் அன் கொம்பனி லிமிட்டெட்.
206 - 208 கேணல் கிட்டு சாலை, யாழ்ப்பாணம்.

2. புரோமோட்டோர்ஸ் எஞ்ஜினியரிங் கம்பனி லிமிட்டெட்.
844 பருத்தித்துறை வீதி, நல்லூர் யாழ்ப்பாணம்.

3. டயானி இலற்றிக்கல்ஸ் / இன்டஸ்றீஸ்.
224 அர்ச்சனா வீதி, யாழ்ப்பாணம்

4. ஸ்ரீமகன் எலரிக்கஸ் வேக்ஸ் (மின் உபகரணங்கள் மட்டும்)
மானிப்பாய் வீதி, ஆறுகால் மட்டும், ஆணைக்கோட்டை.

5. ஸ்பெஷல் என்ஜினியர்ஸ் (உழவு யந்திரம் நீர் இறைக்கும் யந்திரம்)
(8 எ) 36 அர்ச்சனா வீதி யாழ்ப்பாணம்

6. குளிருட்டும் சாதனம் திருத்தம்
92 கந்தப்பகேரம் வீதி, யாழ்ப்பாணம்.

9. யுனிரெக் பொறியியல் நிறுவனம்,
வெலிங்டன் சந்தி, யாழ்நகர்.

சிறந்த முறையிலும் குறைந்த செலவிலும்

**கட்டிடங்கள் வீதிகள் நிர்மாணிக்கவும்
கட்டிடப் பொருட்களை தரமாகவும்
குறைந்த விலையிலும் பெற்றுக் கொள்ளவும்**

தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி

வெங்கடேஸ்வரன்

**சிறபவனம்,
நாவற்குழி,
கைதடி.**

வெளியிட்டு விழா

நிர்மாணி சஞ்சிகை வெளியிட்டு விழா நாவலர் கலாச்சார மன்றபத்தில் மே மாதம் 5-ம் திங்கள், வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.



இவ்விழாவில் தேசியக் கொழியினை தமிழ்மீழ் நிர்வாக சேவையாஞ்சாவட்டப் பொறுப்பாளர் திரு. இ. திருமாறன் ஏற்றுவதையும்.




நிர்மாணத்தினைக்கண் நீற்றவேற்றுப் பொறியியலாளர் திரு. ச. குந்தரகுமார் மங்கள வீளக்கிணன் ஏற்றுவதையும்.

சுகல விதமான நீர் இறைக்கும்
 தேவைக்ட்கும் எம்மை நாடுங்கள்
 உங்களின் தேவைக்கும் வசதிக்கும்
 ஏற்ற தரமான கைப்பம்புகள்
 சிறந் சிக்கன முறையிலான
 தூவல் பாசனகருவிகள் **SPRINGLING**
 என்பவற்றை எம்மிடம் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

விசாய கைத்தொழில்
 எந்திரவியல் தொழில்கம்

கோட் வீதி:
 மல்லாகம்.



தமிழ்மு நிர்வாக சேவை பொறுப்பாளர் திரு. ச. டோமினிக் அவர்கள் வெளியீட்டுரையை நிகழ்த்துவதையும்.



யாழ் பஸ்கலைக்கழக போசிரியர் வே. நவரட்ணராஜா சஞ்சிகைலீரதி வழங்குவதையும் மேலுள்ள படங்களில் அவதானிக்கலாம்.

தமிழ் வீதிப் புரையெப்பில் “பிறிமிக்ஸ்”

பாத்திரங்கள் :- பொறியியலாளர், மாலதி, லதா (நிர்வாக சேவையின் ஆய்வு அபிவிருத்தி நடவடிக்கை நிறுவனத்தில் மாலதியும் அவளின் சினேகிதி லதாவும் சந்தித்துக் கொள்கின்றனர்)

ஸதா :- என்னப்பா ஆளைப்பிடிக்கேவாமைக் கிடக்கு. வீட்டை போனன் இங்கை போகச் சொல்லிச்சினம் அது தான் வந்தனான் என்னமாதிரி வேலை யெல்லாம் போகுது?

மாலதி :- நல்ல பட்பலாய் போகுது. ஒரே சுற்றுலாத்தான் வடமராட்சி தென்மராட்சியில் நடக்கும் வீதிவேலைகளைப் பார்வையிட எங்கட பொறியியலாளர் போறவர். அவர் எங்களையும் கூட்டிக் கொண்டு போய் வேலையில் பயிற்று விகிதவர். இன்றைக்கும் நாங்கள் எல்லிப்பை போறம். நீரும் வாருமன் நாங்கள் செய்யிற வேலையளைப் பார்க்கலாம்.

ஸதா :- சரி வாறன்

(வரகனம் கனகம்புளியடிச்சந்திக்கும் மட்டுளில் அம்மன் கோவில் வீதிக்கு மிடையில் “பிறிமிக்ஸ்” போடப்படும் ஜிடத்தில் நிறுத்தப்பட பொறியியலாளர் உட்பட எல்லோரும் இறங்குகின்றனர்)

ஸதா :- என்னப்பா உது? கறுப்புக்கறுப்பாய் என்னவோ கொட்டுகினம்

மாலதி :- இது “பிறிமிக்ஸ்” என்று சொல்லப் படுகிறது. தார், நாகர்கோவில் மணல்கல், மண்ணெய் என்பன சேர்த்துத் தயாரிக்கப்படுகிறது.

ஸதா :- நான் வேற வீதிகள் திருத்துவதைப் பாத்திருக்கிறேன். அதிலை கல்லைப் போட்டு உருளையை ஒடவிட்டு பேந்து தான் தார் ஊத்தினவை உந்த

“பிறிமிக்ஸ்” என்னென்று செய்யிற தென்று சொல்லுகிறோ?

மாலதி :- எனக்கு உதைப்பற்றி அவ்வளவாய் தெரியாது. நல்ல சந்தர்ப்பம் பொறியியலாளரைக் கேட்பம் சேர் என்னென்று “பிறிமிக்ஸ்” தயாரிக்கப்படுகிறது?

பொறியியலாளர் :- உண்மையாக “பிறிமிக்ஸ்” தயாரிப்பதானால் அதில் மூலப்பொருட்களாக சல்லிக்கல், டஸ்ற், தாச், மண்ணெய் என்பன பாவிக்கப்படுகின்றன. நாங்கள் கிறேசர்ட்டஸ்ற்குப் பதிலாக நாகர் கோவில் மணல் பாவிக்கிறம். சன்னாம்புக்கல் கிறேசர் டஸ்ற் தூசித் தன்மையானது அதனால் அதுபொருத்தமற்றது. மண்ணெய்க்குப் பதிலாக பெற்றோலும் பாவிக்கலாம். பெற்றோல் பாவித்தால் “பிறிமிக்ஸ்” விரைவில் இருக்க மட்டும். இதில் பாவிக்கப்படும் தாரினாவு தயாரிக்கப்படும் முழுப் “பிறிமிக்ஸிள்”, நிறையின் 5 - 7.5 %ஆயிருக்கும். இத்தயாரிப்பில் ஒரு பங்கு தாருக்கு 3 பஞ்சி உடைக்கப்பட்ட சல்லிக்கல்லும் 4பங்கு நாகர் கோவில் மணலும் இலகுவாகக் கலப்பதற்காக தருந்தளவு மண்ணெண்ணெய்யும் பாவிக்கப்படும்.

முதலில் ஒரு இரும்புத்தகட்டில் கிறேசர் டஸ்ற்றைப் போட்டு சூடாக்கி அதனுடன் விகிதாசாரத்தின் அடிப்படையில் 19 மி. மீ சல்லிக்கல்லும் சேர்த்துக் கிளறப்பட்டு சூடாக்கப்பட்ட தார் தழுந்தளவு மண்ணெண்ணெய்யுடன் சேர்த்து ஊற்றப்பட்டு நன்றாகக் கலந்து பெறப்பட்ட கலவையே “பிறிமிக்ஸ்” எனப்படும்.

மாலதி :- அப்ப நாங்கள் உதிலை போடுற கலவையும் அப்பிடித்தயாரிச்சதே?

பொறியிய :- தாயரிப்பின் கொள்கை ஒன்று தன் ஆணால் நாங்கள் கிடேசர் டஸ்த்ருக்கு பதிலாக நாகர் கோவில் மண்ணும் 12 மி. மீ சல்வியும் பாவிக்கிறது.

வதா :- அப்பதார் என்னென்று எடுக்கிறீர்கள்?

பொறியிய :- தற்காலிகதேவைக்கு கைவசம் இருக்கு. ஆணால் முடிந்த பிறகு எங்கட உள்ளு றிலுள்ள மாற்றீட்டுப் பொருள் எதையும் தான் பாவிக்கவேணும்.

வதா :- அப்ப “பிறியிக்ஸ்” எங்கை செய்கிற ணீங்கள்?

பொறியிய :- இதை நாங்கள் துண்டியிலுள்ள பிறியிக்ஸ் கலக்கும் பகுதியிலும் தயாரித்து வரகனங்கள் மூலம் தேவையான வேலைத்தளத்திற்கு எடுத்துச் செல்வோம்.

வதா :- பிறகு அதை என்னென்று வீதிக்குப் பிரயோகிக்கிறது?

பொறியிய :- முதலில் திருத்தப்பட வேண்டிய குழிகள் நன்றாகத் துப்பரவாக்கப்படும் என்னில் குப்பைகள் புழுதி என்பன இருந்தால் கலவை நன்றாக ஓட்டிப் பிடிக்காது. அதன் பின் குழியினுள் உருக்கப்பட்டதார், மன்னெண்ணெண்டிய கலவை சிறிதளவு ஊற்றப்பட்டு அதன்பிறகு ‘பிறியிக்ஸ்’ கலவை குழியுள் நிரப்பப்பட்டு அதன் மேல் 8 - 12 தொன் நிறையுள்ள உருளை 5 கிலோ மீ/மணி எனும் வேகத்தில் ஓடவிடப்பட்டு அழுக்கப்பட்டும் அதிக போக்கு வரத்துள்ள வீதியெனில் வாகன ஓட்டத்திலேயே இருக்குதல் நடைபெற ஶாம்.

மாயிகி :- சாதாரண கலவையைப் பாவிக்கிற துக்கும் உதுக்கும் என்ன வேறுபாடு?

பொறியிய :- எல்லாக் கலவையும் ஒன்றாகக் கலந்து போடுவதன் மூலம் அதன் உறுதித்தன் மையும் நீடித்துழைக்கும் திறனும் அதிகரிப்பதுடன் நெகிழும் தன்மை யுடையதால் வீதியில் ஏற்படும் வெடிப்புக்கள் பெரிதும் தவிர்க்கப்படும். சாதாரண வீதிகளுக்கு மேற் பரப்பில் தார் ஊற்றப்படுவதால் வாகனம் வழுக்கிச் செல்லும். ஆனால் ‘பிறியிக்ஸ்’ போடும் வீதிகளில் உராய்வுத் தன்மை கூட இருப்பதால்

வாகனம் வழுக்காது. எமது நாட்டில் பொருளாதாரத் தடையில்லாது சீரான முறையில் தாரும், மண்ணெண்டும் வருமாயின் இது ஒரு எளிதானதும் விரைவானதுமான வேலையாகும். அத்துடன் இது தயாரிக்க எளிதான் தென்பதுடன் நேரதாமதமின்றி தயாரித்து சுலபமாகப் பாவிக்கலாம்.

மாலதி :- ‘பிறியிக்ஸ்’ வீதிக்குழிகளை நிரப்புவதற்கு மட்டுமா பாவிக்கிறது?

பொறியிய :- இல்லை புதிதாக வீதியமைக்கும் வேலைகளில் இது ஒரு சிறந்த நீடிய பாவனை கொண்ட பொருள். இக்கலவையால் அமைக்கப்பட்ட வீதிகள் தடிப்புக் கூடியவையாகும். இலகுவில் பழுதடையாததாயும் நீர் உட்செல்ல முடியாததாயும் இருப்பதுடன் கனரக வாகனங்களின் போக்குவரத்துக்கு உகந்ததாயும் இருக்கும். அத்துடன் பொறியியல் ரீதியில் நோக்குமிடத்து கூடிய வலிமையுடையதாயும், இதன் மேற்படலம் கூடிய தகைப்பு விகாரம் என்பவற்றைத் தாங்கக்கூடிய அமைப்பாயும் இருப்பதுடன் கனரகவாகனங்களின் அதிர்வைத் தாங்கத்தக்கதாயுமிருக்கும். இக்கலவை சாதாரண வீதிகளுக்கு மேற்படையாயும் அதியுயர் தரத்தைக்கொண்ட வீதிகளுக்கு அடிப்படைப் பொருளாயும் பாவிக்கப்படுகிறது. அத்துடன் விமான ஒடுபாதை அமைத்தலுக்கும் பாவிக்கப்படும் இக்கலவையின் தயாரிப்பு சாதாரண உலர் காலநிலையிலேயே மேற் கொள்ளப்படுகின்றது.

தாருக்கு தட்டுப்பாடு நிலவுவதாக சொன்னீர்கள் அப்ப தார் முடிந்தால் என்ன செய்வீங்கள்?

பொறியிய :- எங்கு எங்கட தமிழீழத்திலுள்ள புத்தி ஜீவிகளில் அபாரமான நம்பிக்கையுண்டு. இன்று பொருளாதாரத் தடை காரணமாக நிறுத்தப்பட்ட பொருட்களுக்கெல்லாம் மாற்றீட்டுப் பொருட்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள எங்கள் தமிழீழத்தில், தாருக்கான மாற்றீடுப் பொருளை விறரவில் கோடி காட்டுவது அவ்வளவு கடினமல்ல. ஏன் எங்கட ஆய்வு அபிவிட

ருத்தி நடவடிக்கை நிறுவனத்தில் புத்தி ஜிவிகளுக்கா பஞ்சம்? அவர்கள் அதற்கான மாற்றிட்டுப்பொருளை விரைவில் அறிமுகப்படுத்துவார் என்பதில் எள்ளளவேனும் ஜயயில்லை.

எதா :- புழுதி இருந்தால் கலவை ஒட்டிப் பிடிக்காது என்று சொன்னீர்கள் அப்ப கல்லில் புழுதியிருக்காதா?

பொறியிய :- அத நான் சொல்ல மறந்திட்டன் நீங்கேட்டது நல்லதாய் போச்ச கல்லை கழுவிய பிறகு தான் கலவை செய்யப் பாவிக்க வேண்டும்.

எதா :- வேற எங்கை இது வரைக்கும் வீதித் திருத்தத்துக்கு பிறிமிக்ஸ் பாவிச்சிருக்கிறீங்கள்?

பொறியிய :- கொங்குவில் - ஆடியபாதம் வீதி, கண்டி வீதி, யாழ் - பருதித்துறை வீதி, கொடிகாமக் - வரணி வீதி, ஸ்ரான்லி வீதி ஆகிய இடங்களில் திருத்த வேலைக்கு “பிறிமிக்ஸ்”பாவி, செப்டிடிருப்பதை அவதானிக்கலாம்,

எதா :- ஏன் “பிறிமிக்ஸ்” கலவையால் வீதித் திருத்தம் செய்யிறிய்கள்? இதில் உங்களுக்கும் பொருளாதார ரீதியில் கிளாபமுண்டா?

பொறியிய :- “பிறிமிக்ஸ்” வீதியைப் பொறுத்தவரை தாரின் உபயோகத்தை நீண்ட தூர வீதிப்பழுது பார்த்தலுக்கு பாவிக்கலாம். மண்ணென்று, விறகு போன்ற பொருட்கள் அதிகம் தேவைப்படுவது

தாலும், உயர் தொழில் நுட்பத்தாலும் எங்களுக்கு சாதாரண நடைமுறையில் உள்ள வீதித் தார் திருத்த வேலையிலும் பார்க்க அதிக செலவு ஏற்படுகிறது. ஆயினும் எமது தமிழ்மௌசுத்தின் நன்மை கருதியே நாங்கள் மேற்கொள்கின்றோம்.

எதா :- நான் இன்றைக்கு இங்கை வந்ததால் இதுவரை அறிந்திராத புதிய விடயத்தை அறிந்து கொள்ள முடிந்தது. எனது நேரம் பயனுடையதாய் போச்சு.

மாலதி :- ஏன் எங்குக் கூடத்தெரியாத புதிய விடயம் இது. உமது வருகையால் நானும் அறிய அரிய நந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டு விட்டது.

எதா :- நீங்கள் இவ்வளவு நேரமும் பொறுமையாய் விளக்கியதுக்கு நன்றி.

பொறியிய :- நல்லது, இனி ஏதாவது விளக்கம் தேவையென்றால் தயங்காமல் ஊரும் (எல்லோரும் ஆவதுடன் வீடு செல்லும் நோக்குடன் வாகனத்தில் தொற்றிக் கொள்கின்றனர். வாகனம் அலுவலகத்தை நோக்கி வீறுடன் கிளம்பியது)

வி. கிதா
தொழில் நுட்ப உத்தியோகத்தர்
(ஆய்வு அபிவிருத்தி நடவடிக்கை நிறுவனம்)

நது. முதல் கட்ட நடவடிக்கையாக கட்டிடத்தின் முதலிரண்டு மாடிகளையும் பூர்த்தி செய்து பாவளைக்குப்படுத்த முடிவு செய்தனர். அதன்படி ரூபா 18 மில்லியனுக்கு மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட முதலிரண்டு மாடி வேலைகளின் ஒரு பகுதியாக ஐந்தரை இலட்சம் ரூபா செலவில் கட்டிடத்தின் தென்மேர்கு மூலையின் நிலத்தளத்தில் 50 படுக்கைகள் கொண்ட 350 சதுர மீற்றர் பகுதி, கழிவுறை, மின்னிலைப்பு வசதிகளுடன் பூர்த்தியடையும் நிலையில் உள்ளது. சிறுவர் கிகிச்சை வீடுதியை இக்கட்டிடத்துக்கு மாற்ற ஆவோடிக்கப்பட்டுள்ளது.

தகவல் : வதிவிட பொறியியலாளி யாழ் போதனாவைத்திய காலை,

யாழ் போதனா வைத்திய சாலையில் ஐந்து மாடிக்கட்டிடம்

யாழ் போதனா வைத்தியசாலையின் தேவை குடும்ப 1985ல் ஆந்து மாடிக்கட்டிட வேலை ஆரம் பிக்கப்பட்டது. ஆந்து தளங்களிலும் 10000 சதுர மீற்றர் மொத்தப்பரப்பளவுடன் 600 படுக்கை வசதிகளைச் சொன்னிருந்தார் அதைக்கப்படவிருந்த இடம் கட்டிடத்தின் நிர்மாண வேலைகள் யாவும் 1987ம் ஆண்டு இந்திய (அமைதிகாக்கும்) படையின் நடவடிக்கைளினால் தடைப்பட்டன. பின்பு வேலைகளை மீளந் தொடங்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டதால் அங்கு குறையாக முடிக்கப்பட்ட நிலையில் உள்ள இக்கட்டிடத்தை 1993ம் ஆண்டு இறநிப் பகுதியில் வைத்தியசாலை பொறுப்பெற்ற

தூரித நீர்வள மேம்பாட்டுத் திட்டம்

எமது வாழ்க்கையில் நீர்வளம் ஒரு முக்கிய பங்கு வகித்து வருகின்றது. நாம் உபயோகிக்கும் நன்னீரில் பெரும் பகுதி விவசாயத்திற்கே செல்கிறது. ஆதிகாலத்திலிருந்தே எமது நாட்டில் குளங்கள், அணைக்கட்டுகள், காவ்வாய்கள், ஆகியன அமைத்து விவசாயத்திற்கு வேண்டிய நீர் வழங்கப்பட்டு வந்துள்ளது. ஆறுகளிலும் கால்வாய்களிலும் ஒடும் நீரையும் சேகரித்து வைத்தே இவ்வாறு நீரை வழங்கலாம். யாழ் குடாநாட்டில் தரை கீழ் மழை நீர் சேகரிக்கப்பட்டு சாவணைக்கு செயற்கை முறைகளால் அடிறப்பட்டு வருகின்றதை அவதானிக்கலாம். நீர் பற்றாத பகுதிகளுக்கு நீரை வழங்குதல், வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்படும் பகுதிகளில் அதனைக் கட்டுப்படுத்தல் கரையோரப் பகுதிகளிலுள்ள உவர் நீரை நாட்டுக்குள் செல்ல விடாது தடுத்தல் ஆகிய நடவடிக்கைகள் நீர்பாசனம் என்பதனாற் குறிக்கப்படுகின்றன.

அன்று எமது விவசாயத்திற்கு அச்சாணியாக இருந்த நீர்பாசன அமைப்புகள் அந்நியரின் ஆக்காரம்புக்கள் காரணமாக அழிவுற்றன, பின்பு அவைகளிடப்பட்டு கட்டார்ந்த பகுதிகளாக மாறிக்கை வடப்பட்டன. ஜிவவாராகத் தடைப்பட்ட நீர்பாசன முறை, ஆங்கிலேயரின் ஆட்சியின் கீழ் 19ம் நூற்றாண்டின் பற்பகுதியில் புனரமைக்கப்பட்டன 1900 இல் நீர்பாசன துணைகளம் அமைக்கப்பட்டு நவீன நீர்பாசன வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. அவர்களன் செயல்பாடுகள் இருவகைப்படும்.

01. கைவிடப்பட்டிருந்த புராதன் குளங்கள் சிறிய கிராமிய குளங்கள் ஆகியவற்றைத் திருத்தி அவற்றின் மூலம் பயிர்ச் செய்கையை மூற்கொள்ளக்கூடிய இடங்களில் விவசாயிகளைக் குடியர்த்தி ஆரம்பிக்கப்பட்ட விவசாயக் குடியிருப்புத் திட்டங்கள் இரண்மடு, வவுனிக்குளம், பாவற்குளம், கந்தளாய், கல்லோயா போன்றன இவையாகும்.

02. புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட பல்நோக்கு நீர்பாசனத் திட்டங்கள்பயிர்ச் செய்கை நிலத்தைப் பெருக்கதல், இரு போகங்களுக்கும் நீர் வழங்குதல், வெள்ளப் பெருக்கைத் தடுத்தல், நீர் மின் பிறப்பித்தல், காணியற் ற விவசாயிகளுக்கு காணிகள்

வழங்குதல் தொழில் வாய்ப்பினை பெறுக்குதல் முதலியனவை அந் நோக்கங்களாகும். அக்கராயன்குளம், பறங்கி ஆற்று நீர் தேக்கம், முத்துக் கண்டி நீர்தேக்கம், யாழ் ஏரி அபிவிருத்தித்திட்டம், வழுக்கையாறு திட்டம் போன்றன சில உதாரணங்களாகும்.

எனிலும் அரசியல் காரணமாக எபக்ரு வேண்டிய நிதி ஒதுக்கீடு செய்யாமையால் புதிய பலநோக்குத் திட்டங்கள் பல அறிக்கை வடிவில் மட்டுமே இருக்கின்றன, அத்துடன் எமது பொது உடமைகளை நாம் நன்கு பராமரிக்காமல் விட்டதாலும் எமது நீர்பாசன வசதிகள் சீர் கெட்டன.

இன்று மீட்கப்பட்ட பிரதேசங்களில் உள்ள நீர்வளங்கள் பாதுகாக்கப்படல் வேண்டும். இதனைக் கருத்தில் கொண்டு கிடைக்கின்ற நீர்வளத்தை சிக்கனமாக, விரயமின்றி பயன்படுத்தி அதனால் கிடைக்கூடிய உயர்ந்த பட்ச பலன்களைப் பெற்றுக் கொள்வதற்காகப் மேற்கொள்ளப்படும் திட்டமே இந்த துரித நீர்வள மேம்பாட்டுத்திட்டமாகும், இதில் ஒரு கட்டமாக தமிழ்மீண்டும் பொருண்மையை மேம்பாட்டு நிறுவனம் நீர்வளங்கள் தொடர்பான பராமரிப்பு வேலைகளை நிறைவேற்ற முன்னுரிமை அடிப்படையில் திட்டங்கள் தயாரிக்கும் பொறுப்பை பல அறிக்கைகள் கூலத்துறையால்கள் நடாத்தப்பட்டு இவற்றினாடாக இனங்காணப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்ட திட்டங்களில் பறங்கி ஆறு, பாலி, ஆறு. திசை திடுப்பும் திட்டம், உடையார் கட்டு குள அபிவிருத்தி, உப்பாறு நன்னீராக்கும் திட்டம், வழுக்கை ஆறு புனரமைப்பு திட்டம், என பல அடங்கும்.

நீர் வள புனரமைப்பு வேலைகள் தமிழ்மீண்டும் பொருண்மையை மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின் தேசநிர்மாணிகளால் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகின்றன. அதனாடாக பல கிராமங்கள் அபிவிருத்தியடைவதற்கான அத்திவாரங்களும் அமைத்து வருகின்றனர்.

தகவல் :— தமிழ்மீண்டும் நீர்வாச சேவை பொறியியல் பகுதி.

நீர்வழங்கல்

நடவடிக்கை முறை தொகை போன்ற விதம்

தேசிய நீர்வழங்கல் வடிகாலமைப்புச் சபை நீர்வழங்கலுக்குப் பொறுப்பாகும். இதன் வடபிராந்திய காரியாலயம் யாழிப்பாணத்தில் இயங்குகின்றது. தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்புச் சபை சிறிய நடுத்தர நீர்வழங்கல் திட்டங்களுக்கான ஆய்வுகள் திட்டமிடல், வடிவமைப்பு வேலைகள் மேற்கொள்ளப்பார்களாவர். பாரிய திட்டங்கள் அனேகமாக வெளிநாடு உதவியுடனேயே மேற்கொள்ளப்படுவதால், அதற்கான நிபுணத்துவமும் வெளியிலிருந்தே பெறப்படுகின்றது. அதில் நீர்வழங்கல் திட்டங்களை நீர்மாணித்தல், பின்பு அவற்றினை இயக்க வைப்பதும், பராமரிப்பதும் இச்சபையின் கடமையாகும். இதற்கு நகரசபை, பிரதேச சபைகள் பொறுப்பாக இருக்கும் நிலையும் காணப்படுகின்றது. இவை யாவற்றிக்கும் ஏற்படும் பராமரிப்பு செலவில் ஒரு பகுதியை பாவ

னையரளர்களிடமிருந்து அறவிடும் ஒழுங்கும் நடை முறையில் உள்ளது, எனினும் இப் பணம் ஒழுங்காக பாவனையாளர்கள் செலுத்துவதில்லை. உதாரணமாக 1989ம் ஆண்டில் யாழிமாவட்டத்தில் மட்டும் ரூபா 788057/- பாவனையாளர்கள் செலுத்த வேண்டிய தொகையாக இருந்த போதும், ரூபா 187226/- மட்டுமே செலுத்தப்பட்டது. அவ்வாண்டு இருதியில் செலுத்தாத மொத்த தொகை ரூபா 3885541/- ஆகும். அவ்வாண்டு மொத்த பராமரிப்பு செலவு ரூபா 3198318/- ஆக இருந்ததும் கவனத்தில் எடுக்கப்படல் வேண்டும், அதாவது பராமரிப்புச் செலவில் சிறிய தொகையே அறவிடப் படுவதும் அதிலும் ஒரு சிறு பகுதியே செலுத்தப் பட்ட தொகையாக இருப்பதையும் அவதானிக்கலாம். இதுவே யாழி குடாநாட்டிலுள்ள நீர்வழங்கல் திட்டங்களின் இன்றைய பரிதாப நிலைக்கான முக்கிய காரணமாகும். யாழி குடாநாட்டில் மட்டுமே பத்துக்கு மேற்பட்ட நீர்வழங்கல் திட்டங்கள் உள்ளன. இவற்றில் சில மாநகர சபை, பிரதேச சபை போன்ற வற்றால் பராமரிக்கப்பட்டுவருகின்றன. ஏனையவை நீர்வழங்கல் வடிகாலமைப்புச் சபையால் நேரடியாகப் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. அவற்றின் விபரங்கள் பின்வருமாறு :-

இடம்

பாவனையாளரின் எண்ணிக்கை.

01. கரவெட்டி	5000
02. கன்பொலைல	500
03. வாதரவத்தை	3000
04. சுன்னாகம்	2000
05. அராவிதெற்கு	3700
06. வட்டுக்கோட்டை	3000
07. வல்வெட்டித்துறை	-
08. பொன்னாலை	1500
09. அராவிவடக்கு	1500
10. முதலிகோவில்	500

நாளாந்தம் விநியோகிக்கப்படும் நிதின் அளவு (மீற்றர்)

28000	இயங்குகின்றது
4000	இயங்குகின்றது
22000	இயங்குகின்றது
18000	இயங்குகின்றது
20000	இயங்குகின்றது
20000	இயங்குகின்றது
-	இயங்குகின்றது
15000	இயங்கவில்லை
15000	இயங்கவில்லை
5000	இயங்கவில்லை

தற்போதைய நிலை

ஏனையவை தீவகுத்தில் உள்ள பல்வேறு நீர்விநி யோக திட்டங்களாகும். யாழி மாநகர சபை நீர்விநியோகத்திட்டம் மேல் குறிப்பிடப்படவில்லை. அதுவே குடாநாட்டின் மிகப் பெரிய நீர் விநியோகத்திட்டமாகும். இவற்றில் இயங்காதவற்றிறை இயங்க வைக்க வேண்டிய தேவை இருப்பதுடன் ஏனைய வற்றில் பராமரிப்பு திருத்த வேலைகளும் உண்டு. இதற்கு வேண்டிய நிதியின்மையே இவற்றினை இயக்க முடியாமைக்கான முக்கிய காரணமாகும்.

தற்போது நடைமுறையில் உள்ள பொருளாதாரத்தை, நிலமையை மேலும் மோசமடைய சந்தர்ப்

பத்தை உருவாக்கும். இதற்கு நல்ல உதாரணமாக வளி மேற்கு பிரதேசத்தில் உள்ள அராவி தெற்கு நீர் விநியோகத்திட்டத்தை எடுத்துக் கொண்டால் தற்சமயம் நீர் பெறப்படும் கிணற்றிலிருந்து மேல் திகமாக நீரை எடுக்கும் பட்சத்தில் நீர் உவராகக் கூடிய நிலமை ஏற்படும். எனவே அங்கு இரண்டாவது 6 மீற்றர் விட்டமும், 4.5 மீற்றர் ஆழமும் கொண்ட கிணறு தோண்டி அதற்கு வலியுறுத்தப் பட்ட கொங்கிறிற் மேல் முடி அமைத்து வேலையை முடித்தால் மட்டுமே இத் திட்டத்தில் இன்று தேவைப்படும் மேலதீக வீஸ்தரிப்பு வேலைகள் மேற்கொள்ளமுடியும். அத்துடன் கிணற்றுடன் இயந்திர அறையும் 300 மீற்றர் 75மி, மீற்றர் விட்ட குழாய்

பதிப்பும் மேற்கொண்டால் தான் வேலைத்திட்டம் பூரணமடையும். இதற்கு ஏறக்குறைய ரூபா 525000/- செலவாகும். ஆனால் இவ் வருடம் பிரமாண அடிப்படையில் ரூபா 50000/- மட்டுமே இத்திட்டத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந் நிதியைக் கொண்டு கட்டம் கட்டமாகத்தன்னும் இத்திட்டத்தை செய்யப்படுத்துவது நடைமுறைச் சாத்தியமற்றது. மேற்படி விடயங்கள் கவனத்தில் எடுக்கப்பட்டு மேற்படி ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை இத்திட்டத்திற்கு வேண்டிய நீர் பம்பி ஒன்றையும், அதற்குரிய பொருத்திகளையும் வாங்குவதற்கு பயன்படுத்துவது என்கிணமானிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொழில் நுட்ப பயிற்சிகள்.

யாழ்ப்பாணக்கல்லூரி வின் தொழில் நுட்ப பயிற்சி நிலையத்தில் பல தொழில் நுட்ப பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றன. ஒட்டுக்கோட்டையில் அமைந்துள்ள இந்நிலையம் 1974 ம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. இங்கு முன்று மட்டத்தில் வெவ்வேறு தொழில் நுட்ப பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றன. க. பொ. த. சாதாரணதரம் வரை படித்தவர்கள், க. பொ. த. சாதாரண தரம் சித்தியடைந்தோர், க. பொ. த. உயர்தரம் சித்தியடைந்தோர் சுக்குக்கும் மேற்கொள்ளக்கூடிய பல பயிற்சிகள் உள்ளன. இப்பயிற்சிகளின் கல்வியாண்டு செப்ரம்பர்

எனவே நீர் விநியோகத்திட்டங்களுக்கு இன்று நிதிப்பற்றக்குறையால் பெரிதும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதை அவதானிக்கலாம். தற்போது நடைமுறையில் உள்ள பொருளாதார தடை நிலைமையை மேலும் மோசமடைய வைக்கும் என்பதில் எவ்வித ஜயமுமிகிலை. நீர்விநியோக முறை, அதற்கான செலவுகள், அறவிடுகள் யாவும் மீளாய்வு செய்ய வேண்டிய காலம் இதுவே.

தகவல் :- தேசிய நீர்வழங்கல், வடிகாலமைப்புச் சபை,

முதல் வருத்திஸ் ஆரம்பமாகும். விண்ணப்பங்கள் ஒகஸ்ட் மாதம் 28ம் திகதி வரை ஏற்கப்பட்டு, நேர் முகப்பரிட்சைகள் ஒகஸ்ட் 29ம், 30ம் திங்களில் நடைபெறும்.

மேலதிக விபரங்களுக்கு பணிப்பாளருடன் தேரடியாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

தகவல் : யாழ்ப்பாணக்கல்லூரி,
தொழில் நுட்ப
பயிற்சிநிலையம்,
வட்டுக்கோட்டை.

மிக நுட்பமாக தயாரிக்கப்பட்ட பித்தளையிலான
பல்வேறு தேவைகட்கும் ஏற்ற விதமாக
தயாரிக்கப்பட்ட புட்வால்வுகள்
எம்மிடம் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.



கும் இயந்திரவியல் தொழிலகம்
பலாலி வீதி கோண்டாவில்

பருத்தித்துறை ஆதார வைத்தியசாலையும் கழிவு அகற்றும் திட்டங்களும்

01: வடமராட்சி மக்களும், வடமராட்சி கிழக்கு மக்களும் தமது பெரும்பாலான வைத்திய சிகிச்சை களுக்கு தற்சமயம் பருத்தித்துறை ஆதார வைத்தியசாலையேயே நாடுகளின்றனர். உள்நாட்டு வைத்திய அதிகாரிகளுடன் வெளிநாட்டு வைத்திய நிபுணர்களும் கடமையாற்றி வரும் இவ்வைத்தியசாலையில் அதிகரித்து வரும் மருத்துவ வசதிக்கேற்ப சுகாதார வசதிகள் அமைந்துள்ளதாக தெரியவில்லை. குறிப்பாக மனித கழிவுகற்றும் முறை மிகவும் பின் தங்கிய நிலையில் இருப்பதோடு சுகாதார சீர்கேடு விளைவிக்கும் நிலையிலும் இருப்பதாகவே தெரிகின்றது.

02. தற்சமயம் மனித கழிவுகள் இங்கு இரண்டு முறைகளால் அகற்றப்படுகின்றன. வைத்தியசாலையின் ஒரு பகுதியில் கழிவு அகற்றும் முறை வாளி மலசல் கூடங்களாகவே இருக்கின்றன. இவ்வளையான ஒவ்வொரு மலசல் கூடத்திலும், தீனமும் பல முறை வாளிகள் கழிவுகளால் நிறைகின்றன. எனவே இதனை கிரமமாக அவதானித்து சுகாதார முறைப்படி அகற்ற முடியாமல் உள்ளது. வாளி மலசல் கூடம் சுகாதாரத்திற்கு ஏற்றது அல்ல என்னும் காரணத்தால் இலங்கை முழுவதும் இம்முறை முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட நிலையில், இவ் ஆதார வைத்திய சாலையில் இம்முறையானது இன்னும் நடைமுறையில் இருப்பது துரதிஷ்டவசமானது.

03. இவ் வைத்தியசாலையின் மிகுதிப்பகுதியில் கழிவுகற்றும் முறையான நீரடைப்பு மலசலகூடங்களில் இருந்து நீர் உறிஞ்சும் குழி இற்கு செல்கின்றது. ஆனால் இம்முறை இவ்வைத்தியசாலைக்கு ஏற்றது அல்ல ஏனெனில், இந்த வைத்தியசாலை அமைந்த நிலமேற் பரப்பில் இருந்து ஒரு அடி ஆழத்திற்குள்ளேயே சிறு கற்களும், தொடர்ந்து பெரும் கற்களும் இன்னும் செல்ல இளகிய பாறைகளும் மேறும் செல்ல கடின பாறைகளும் இருக்கின்றன. இதனால் நீர் உறிஞ்சும் குழியில் இருந்து மண்ணினுள் செல்ல வேண்டிய கழிவு நீர் செல்ல முடியாமல் நீர் உறிஞ்சும் குழிக்குள்ளேயே சேமிக்கப்படுகின்றது. இதனால் நீர் உறிஞ்சும் குழி ஓரிரு நாட்களுக்குள்ளேயே நிறைந்து விடுகின்றது. இதனைத் தினமும் வெளியே கொண்டு செல்லக்கூடிய வசதிகள் அற்ற நிலையில் இக்கழிவுகளை எடுத்து வைத்தியாலை வள்ளிலேயே போடப்படும் நிகழ்வுகளை அவ-


தானிக்க முடிகின்றது. சுகாதார தீங்கான இம்முறையால் வேண்டத்தகாத மனமும், நுளம்புப் பெருக்கமும் ஏற்பட்டு இவ்வைத்தியசாலையின் சூழலை மோசமாகத் தாக்கி வருகின்றது.

04. இவற்றினைக் கருத்தில் கொண்டு இவ்வைத்தியசாலைக்குக் கழிவுக்கான் அமைக்கும் திட்டம் ஒன்றுமிக அவசியம் எனும் நோக்கில் ஏறக்குறைய 15 வருடங்களுக்கு முன்பு கழிவுகளை அகற்றுவதான் ஒரு முழுமையான திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட போதும் பலவேறு காரணங்களால் அதனை செயற்படுத்த முடியாமல் போய்விட்டது.

05. வைத்தியசாலை அதிகாரிகளின் தொடர்ச்சியான முயற்சியால் இத்திட்டம் ஏற்குறைய 7 வருடங்களிற்கு முன்பு மீண்டும் செயற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. இத்திட்டமானது. 1988ல் ஒப்பந்தகாரர் ஒருவரிடம் கையளிக்கப்பட்டது. எனினும் இவர்களால் பூர்த்தி செய்ய முடியாத நிலையில் 1991ன் முற்பகுதியில் இத்திட்டம் நிறுத்தப்பட்டு பூர்த்தியாக்கப்பட்டதாக கழிவுகற்றும் கட்டடத் தொகுதி இவ்வொப்பந்தகாரரிடம் இருந்து நிர்மாணத் திணைக்களம் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டது.

06. இவர்கள் வேலை மேற் கொண்ட நேரம் இந்திய அமைதிப்படை காலப்பகுதியாக இருந்தாலும் 1990ல் நடுப்பகுதியில் சிம் கட்டப் பேரர் முன்டதாலும் இத்திட்டத்தை பூர்த்தியாக்க முடியவில்லை என பொதுவாகக் கூறிக் கொள்ளப்படுகின்றது. எனினும் எனது கருத்தில் இவ்வொப்பந்தகாரர் மிகக் குறைந்தளவு வேலையாட்களை வேலைத்தளத்தில் ஈடுபடுத்தியதும், பொருத்தமாக திட்டமிடாது செயற்பட்டதுமே இத்திட்டம் பூர்த்தி செய்ய முடியாமல் போனதற்கண முக்கிய காரணங்கள் ஆகும்.

முழுமையான கழிவுகற்றும் திட்டத்தைக் கீழேயுள்ள வரைபடம் விளக்குகின்றது.



கழிவு அகற்றுவதற்காக தீட்டமிடங்கஞ்ச முழுமையான ஏதாது

i) கழிவ நீர் கட்டு குழி

ii) நீர்வாங்கு குழாய் அறை

iii) கழிவுக் கசடு கட்டு குழி

iv) உலர்த்தும் படுக்கை

v) வகைப்படுத்தும் கலம்

vi) சிதைவு கூளக் கலம்

vii) முதல் நிலையான அடையவிடும் கலம்


viii) காற்றாட்டல் கலம்

ix) இறுதியான அடையவிடும் கலம்

x) குளேரின் ஊட்டும் அறை

xi) கலக்கும் அறை

உடற்சிலகு



கழிவு அகற்றுவதற்கான திட்டமிட்டிருந்த முழுமையான தொகுதி

கழிவுகற்றுவதற்கான முழுமையான திட்டத்தில் வைத்தியசாலையின் ஒரு பகுதியில் நடைமுறையில் இருக்கும் வாளி மலசல கூடங்கள் நீரடைப்பு மலசல கூடங்களாக மாற்றப்படவும், இவற்றில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுகள் நிர்மாணிக்கப்படும் பிரதான கழிவுகற்றும் கானுடன் தேவையான இடங்களில் திறப்புகளை இட்டு இணைக்கவும் திட்டமிடப்பட்டி இருந்தது. மேலும் ஏற்கனவே இருந்த நீரடைப்பு மலசல கூடங்களில் இருந்து நீர் உறிஞ்சும் குழியினுள் செல்லும் கழிவுகள் செல்லும் வழி துண்டிக்கப்பட்டு பிரதான கானுடன் தேவையான இடங்களில் திறப்புகளை இட்டு. இணைக்கப்படவும் இருந்தது. பிரதான கானுடாக வரும் கழிவுகளும் கழிவு நீர் கட்டு குழி இனுள் சுகுந்து கழிவு அகற்றுவதற்காக, அமைக்கப்பட்டிருக்கும். மேற்காட்டிய தொகுதிக் கூடான செயற்பாங்கிற்கு உட்படுத்தப்பட்ட பின் வெளிவரும் திரவம் அருளிலுள்ள குளம் ஒன்றிற்குள் நோக்கவும் திணமம் தேவையாயின் தொடர்வகுக்கு பச்சையாகவும் உபயோகப்படுத்தவும் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

08. 1991ல் நிர்மாணத்தினைக்களம், பூரணமாக்கப்படாத கட்டிடத் தொகுதியை கையேற்ற போது ஆமமுழுமையான திட்டத்தில் ஒப்பந்தகாரரால் நார்மாணிக்கப்பட்டு முடித்த கட்டடமைப்புகளை நோக்கன் நீர் வாங்கு குழாய் அறையைப் பொறுத்தளவுல் பாளம் போடப்படாமலும் சுவாக்குக்கும் தளத்திற்கும் சீமேந்துப் பூச்சுகள் செய்யப்படாமலும். இதுல் அடங்கும் ஏனைய கட்டடமைப்புகள் நார்மாணிக்கப்பட்டும் இருந்தது இவ்வாடை உலர்த்தும் பகுக்கை, வகைப்படுத்தும் கலம் என்பன டபரும்பூலான கட்டடமைப்பு வேலைகள் முடிவுற்ற நிலையில் இருந்தன எனினும் முதல் நிலையான இறுதியான அடையவிடும் கலங்கள், காற்றாட்டல் அறை என்பன அத்துவாரம் வெட்டப்பட்டு 1: 3: 6; கொங்கிற் போடப்பட்ட நிலையில் மட்டும் இருந்தன. மேலும் கட்டடமைப்பு வேலைகள் எதுவும் ஆரம்பிக்கப்படாத நிலையில் சிறைவு கூளக் கலம், குளோறின் ஊட்டும் அறை கலங்கும் அறை என்பன இருந்தன. மேலும் பிரதான கழிவுக்கான உட்பட சில கிளைக் கழிவுக் கான்களும் நிர்மாண வேலைகள் முடிந்த நிலையில் இருந்தன.

09. இவ்வாறாக 1991ல் இருந்து கைவிடப்பட்ட கழிவு அகற்றும் திட்டத்தை பூரணப்படுத்தும் நோக்கில் வைத்தியசாலை அதிகாரிகளால் மீண்டும் 1994ல்

இறுதிப்பகுதியில் முயற்சி எடுக்கப்பட்டது. அதன் விளைவாக முடிவுறாத இத்திட்டத்தை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவதற்கான மதிப்பீடு நிர்மாணத் தினைக்கள் உதவியுடன் மேற் கொள்ளப்பட்டது. இத்தொகை 17/8 மில்லியன் ரூபாய் ஆகும்: இதனைத் தற்போதைய அரசாங்கம் வட பகுதிக்கு மேற் கொள்ளவிருந்த புனர்நிர்மாணத்திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டு அங்கோரம் பெறப்பட்டு இருந்தது. ஆனால் இப்புனர் நிர்மாணத் திட்டத்தை அரசு கைவிட்டதால் இம்முயற்சி கைகூடவில்லை. மறுபக்கத்தில் வெளி நொடுகளின் ஒத்துழைப்புடன் இத்திட்டத்தைப் பூர்த்தியாகக் குழியற்சிக்கப்பட்டது. எம். எஸ். எவ்பாதித்திகள் இருவர் அடக்கிய குழு ஒன்று வைத்தியசாலையின் இம்முடிவுறாத திட்டத்தை பார்வையிட்டு இத்திட்டத்தற்கான திட்ட வரைபடங்களையும் பெற்றுச் சென்றனர். எனினும் அவர்களால் எடுத்துச் செல்லப்பட்ட திட்ட வரைபடங்கள் அண்மையில் மீன் அனுப்பப்பட்டதோடு நாட்டில் அமைதி ஏற்பட்டால் மட்டும் நிதி வழங்கும் நிறுவனங்கள் இத்திட்டத்தைப் பூர்த்து செய்யவதற்கு நிதி உதவும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

10. இந்தினையில் 1995ல் மாசி மாத கட்டடசியில் இவ்வைத்திய சாலையில் நடைபெற்ற ஒரு ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் எல்லா கழிவுகளும் முழுமையாக கட்டி முடிக்கப்படாத கழிவுகற்றும் கட்டடமைப்புகளுள் கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும். எனும் தீர்மானம் எடுக்க, திட்டத்தை பூரணமாக செயற்படுத்த மதிப்பீடு செய்த தொகை 17.8 மில்லியன் ரூபாய் எடுக்க முடியாத நிலையில் வேறுவழி இன்றி முழுமையான கழிவுகள் அகற்றும் திட்டத்தை மாற்றி அமைத்து தற்காலிகமான ஒரு கழிவு அகற்றும் திட்டத்தை நிர்மாண தினைக்களம் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு உள்ளடக்கப்பட்டது. இந்த சந்தர்ப்பத்திலேயே நிர்மாணத் தினைக்களத்தால் கழிவுகான அமைக்கும் திட்டம் 1 என தற்காலிக செயற்திட்டம் ஒன்று தயாரிக்கப்பட்டு வைகாசி 1995ல் இருந்து நிர்மாணிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்கான மதிப்பீடு 7 லட்சம் ரூபாய் ஆகும்.

11. தற்போது நிர்மாணிக்கப்பட்டு வரும் தற்காலிக திட்டத்தில் வாளி மலசல கூடங்கள் யாவும் நீர் அடைப்பு மலசல கூடங்களாக மாற்றப்படுகின்றன. இவற்றில் இருந்து வெளிவரும் கழிவுகள் பிர

தான் கழிவுக்கானுக்கு சென்றமையக்கூடியதாக நீர் மாணிக்கப்பட்டு வருகின்றது மேலும் ஏற்கனவே இருந்த நீர் அடைப்பு மலசல கூடங்களிலிருந்து வெளி வரும் கழிவுகளும், பொதுத்தமான இடங்களில் திறப்புகளை அமைத்து பிரதான காலூக்கு வந்து சேரக் கூடியதாக மாற்றம் செய்யப்படுகின்றது. எல்லாக் கழிவுகளும் பிரதான காலூடாக கழிவுநீர் கட்டு குளியிலுள் விடுவதற்கு ஒழுங்கு செய்யப்படுகின்றது. கழிவு நீர் கட்டு கழியிலிருந்து ஏற்கனவே அடிமட்டத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள இரு துவாரங்களால் நீர் வாங்கு குழாய் அறையிலுள் வரவிடப்படும். நீர் வாங்கு குழாய் அறையிலிருந்து கழிவுக் கசடு கட்டு குழி இற்குள் செல்வதற்கு ஏற்கனவே அடிமட்டத்தில் வைக்கப்பட்ட இரு துவாரங்கள் ஒன்று தற்காலிகமாக அடைக்கப்பட்டு மற்றைய துவாரத்தினாடாக கழிவுக் கசடு கட்டு குழியிற்குள் செல்லத் தக்கவாறு ஒழுங்கு செய்யப்படுகின்றது மேலும் கழிவுக் கசடு கட்டு குழி தற்காலிகமாக ஒரு பிரிசு வரினால் இரு பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகின்றது, இப்பிரிக்கும் சுவரானது தற்காலிகமாக அடைக்கப்படும். துவாரத்திற்கும், அடைக்கப்படாத டோலாரத்திற்கும் இடைநடுவில் அமைக்கப்படுகின்றது மேலும் இச் சுவரின் மேல் மட்டமானது வைத்தியசாலையில் உள்ள இறுதித் திறப்பின் மட்டத்திலிருந்து 3' குறைவாக உயர்த்தப்படுகின்றது கழிவுக் கசடு கட்டு குழியின் இரு அறைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ள ஓர் அறைக்குள் கழிவு நீர் சேகரிக்கப்படும் இந் நீரானது பிரிசுவரின் மட்டத்திற்கு உயர்த்து வரும் போது கழிவு நீர் வாங்கு குழாய் மூலமாக தற்காலிகமாக அமைக்கப்பட்டதும் 55' X 28' அறையுடையதும் மண்ணினாலானதுமான உறிஞ்சும் படுக்கைக்கு அனுப்பப்படும். இதனை வரைபடம் காட்டுகின்றது. உறிஞ்சும் படுக்கைக்குள் கிருமிநாசினி தெளித்து நோய் ஏற்படுத்தும் கிருமிகள் அழிக்கப்படும். தொடர்ந்து வடிகட்டல் மூலமாகவும் ஆவியாதல் மூலமாகவும் நீர் அகற்றப்படுகின்றது மிகச் சிறு கழிவுத் துணிக்கைகள் உறிஞ்சும் படுக்கைக்குள் சென்றடைவதனால் இதில் போடப்பட்ட மணலை வருடத்திற்கு மூன்று தடவைகள் மாற்றுதல் வேண்டும். மறுபுறத்தில் நீர் வாங்கு குழாய் அறையில் சேகரிக்கப்படும் கழிவுகள் கழிவுக் கசடு கட்டு குழி இல் கட்டப்பட்ட பிரிசுவரின் மட்டத்திற்கு வரும் போது அவை கழிவு நீர் வாங்கு குழாய் இனால் வெளியில் எடுக்கப்பட்டு

முடப்பட்ட வாகனம் ஒன்றின் உதவியுடன் வெளியில் அனுப்பி அகற்றப்படும். இந்த நிகழ்வு வருடத்திற்கு 2 அல்லது 3 தடவைகள் நிகழலாம் என்று எதிர் பார்க்கப்படுகின்றது.

12. நிரந்தரமான முழுமையான கழிவு அகற்றும் திட்டத்தில் விடுபட்டு இருந்த பல கட்டமைப்புகளில் சில இத்தற்காலிக திட்டத்தில் நிர்மாணிக்கப்படுகின்றது. மேலும் நிரந்தரமான திட்டத்திற்கு புறம்பாக கழிவு கசடு கட்டு குழி இனுள் கட்டப்பட்ட பிரிசுவர் ஒன்றும் உறிஞ்சும் படுக்கை ஒன்றும் தற்போது ஒதுக்கப்பட்ட தொகையில் இவ்விரண்டு அமைப்புக்குமான செலவு ஏற்குறைய 4% மட்டும் ஆகும் அதாவது 28000. 00 ஆகும்.

13. மாரி கால காலாண்டுப்பகுதியில் உறிஞ்சும் படுக்கையில் செயற்பாடு கேள்விக்குறியாக இருக்கும். மிகவும் கவனமாக அவதானித்து கழிவு நீர் மட்டம் குறையும் சாத்தியங்கள் தெண்படாத போது இதனுள் இருக்கும் கழிவுநீரை மூடிய வாகனத்தின் உதவியுடன் வெளியில் கொண்டு சென்று அகற்ற வேண்டும் வரலாம். மறும் எதிர் காலத்தில் நிரந்தரமான முழுமையாக கழிவு அகற்றும் திட்டத்தைப் பூரணப்படுத்த வேண்டிய சந்தர்ப்பம் வந்தால் வைத்தியசாலையில் இருந்து பிரதான கழிவுக்கான ஊடாக கழிவு நீர் கட்டு குழி இனுள் வரும் கழிவுகளின் பாதை தற்காலிகமாக துணிடிக்கப்பட்டு, உறையில் விடப்பட்டிருக்கும். ஆகைட்டமைப்புகளைப் பூரணப்படுத்த தேர்வாலாம் அந்திலையில் வைத்தியசாலையில் இருந்து விடுபட்டுக் கொண்டிருக்கும் கழிவுகளை எங்கு சேகரிப்பது? எப்படி சேகரிப்பது? எப்பதற்கு சிக்கனமான வழி கண்டறியப்படல் வேண்டும்

14. இவ்வாக்கியத்திற்கு உதவி வழங்கிய பொறியியலாளர் திரு சிறீசாந்தா, தொழில் நுட்பவியலாளர் திரு. தி. ஷைக்கல், சிரேஷ்டப்படவரைஞர் திரு. மு. சபாரட்னம், செல்வி. சுதாசினி ஆகியோருக்கு எமது நன்றிகள்.

நிறைவேற்றுப் பொறியியலாளர்
நி.மாணத் தினைக்களம்
யாழ்ப்பாணம்.

SEWAGE SUMP	— கழிவு நீர் கட்டு குழி
PUMP HOUSE	— நீர் வாங்கு குழாய் அறை
SLUDGE SUMP	— கழிவுக் கசுடு கட்டு குழி
DRYING BEDS	— உலர்த்தும் படுக்கை
DIGESTOR	— வகைப்படுத்தும் கலம்
DETITUS TAN	— சிதைவு கூளக் கலம்
PRIMARY SETTLING TANK	— முதல் நிலையன அடையவிடும் கலம்
AERATION TANK	— காற்றுாட்டல் கலம்
FINAL SETTLING TANK	— இறுதியான அடைய விடும் கலம்
CHLORINATOR HOUSE	— குளோரின் டெட்டும் அறை
MIXING CHAMBER	— கலக்கும் அறை
MAN HOLE	— திறப்பு
SOAKAGE PIT	— உறுஞ்சும் குழி
SOAKAGE FILTER BED	— உறுஞ்சும் படுக்கை

Appropriate Technology Services
121, POINT-PEDRO ROAD
NALLUR, JAFFNA
No.

“ நீர்மாணி கஞ்சிகை மென் மேலும் சிறப்புடன்
வளர் வேண்டுமென்று உளமார் வாழ்த்துகின்றோம் ”

பாமினி என்ஜினியேல் அன் கோன்றாக்ரேஸ்

கோண்டாவில் கிழக்கு
கோண்டாவில்.

நான் பெரிது நீ பெரிது என்று வாழ்வால்
நாடுபெரிது என்று வாழுங்கள்
நாடு நமக்கு பெரிதானால்
நாம் எல்லோரும் அதற்குச் சிறியவர்களே
~~ஏனையில்~~ நாட்டின் வாழ்வு
எமது நிலையற்ற வாழ்விலும் பெரியது

தமிழ்மீடு தேசியத் தலைவர்
வே. பிரபாகரன்

வடமாகாண அரசாங்க ஒப்பந்தகாரர் சங்கம்
கண்டி வீதி,
யாழ்ப்பாணம்.